Informe Técnico de Análisis de Equipamiento Médico de la Red Carabaya

INDICE

INTRODUCCION 3

BASE LEGAL 4

OBJETIVO 4

FINALIDAD 4

ALCANCE 4

PARTE I: ENTORNO GEOGRAFICO 5

1. Extensión
2. Temperatura
3. Unidad Geográfica de la Selva
4. Unidad Geográfica de la Sierra
5. Descripción de la Red Carabaya
6. Ambito Geográfico de la Red Carabaya

PARTE II: ANALISIS DEL EQUIPAMIENTO MEDICO 7

1. Micro Red Ajoyani
2. Micro Red Ajoyani
3. Micro Red Ayapata
4. Micro Red Isivilla
5. Micro Red San Gaban
6. Hospital Macusani

CONCLUSIONES 26

RECOMENDACIONES 29

GLOSARIO 30

INTRODUCCION

Minsur en convenio con Caritas Ayaviri vienen ejecutando el Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Redes de Salud de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandia (SRCR), a través de este proyecto se busca beneficiar a los pobladores de las provincias mencionadas, mediante el fortalecimiento del sistema de referencias y contrareferencias.

A nivel nacional la implementación del Sistema de referencia y contrarreferencia, solo se ha dado en 04 DIRESAs al 100%. Un 46,42% de las DIRESAs/DISAs se encuentran en un avance de implementación por debajo del 50%.[1]

En las provincias de Melgar, Carabaya, y Sandia se ha identificado como uno de los problemas más importantes la elevada tasa de mortalidad materna y perinatal siendo uno de los factores que influyen en este problema las deficiencias que tiene el sistema de referencia de pacientes ocasionando sobre costos en la atención, tanto en el paciente y sus familiares como en el mismo sistema de salud.

Este problema se debe a varios factores dentro de ellos la falta de categorización y acreditación de los EESS de las redes y por ende la falta de delimitación de las redes de acuerdo a la demanda y necesidad de la población.

Otro factor fundamental es la deficiencia y carencia de equipamiento médico en los Centros y Establecimientos de Salud, casi la totalidad de establecimientos de Salud, carecen de gran parte del equipamiento médico con el que deberían contar en sus servicios, en otros factores están la falta de medios de transporte y de comunicación entre los EESS.

Por tales motivos es que las unidades orgánicas del sector salud, deberán tener en cuenta que la base para la toma de decisiones, es el conocimiento de la situación de salud de los establecimientos que conforman la red, incidiendo en la oferta y demanda, por consiguiente el análisis de la situación actual del equipamiento médico de los establecimientos de salud, resulta trascendente para dirigir, organizar, planificar y evaluar estratégias, programas y acciones a ejecutar.

Y con la finalidad de conocer el estado actual de los EESS en cuanto a equipamiento médico y mobiliario, se ha visto por conveniente realizar un levantamiento de información y analizar el estado actual del equipamiento Biomedico de los EESS de la Red Carabaya.

[1] Plan Estratégico Institucional 2008-2011. Ministerio de Salud

BASE LEGAL

NT Nº 021-MINSA / DGSP – V.01: Norma Técnica – Categorías de Establecimientos del Sector Salud.

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Dirección Regional de Salud de Puno y la Asociación Cáritas Ayaviri de la Prelatura de Ayaviri para la implementación del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandia, 26 – 09 – 2009.

OBJETIVO

Conocer el estado actual del equipamiento biomédico con el que cuentan los EESS de las Redes de Carabaya, Melgar y Sandia.

FINALIDAD

Determinar las necesidades de equipamiento biomédico de los EESS de las Redes de Carabaya, Melgar y Sandia.

ALCANCE

El ámbito de intervención del proyecto está inscrito por los 115 EESS de las redes de salud de las provincias de Melgar, Carabaya y Sandia.

PARTE I: ENTORNO GEOGRAFICO

La Red Carabaya se encuentra ubicado al Nor Oeste del departamento de Puno, la provincia de Carabaya se encuentra entre los 600 y 5,820 msnm. La capital de la provincia Macusani, se ubica a 4,315 msnm, en la región natural Janca.

1. Extensión:
   Cuenta con una extensión aproximada de 12,266.40 Km2 y una población de 71,977 Hab. siendo su densidad poblacional de 5 Hab. /km2, siendo las localidades con mayor población: Macusani, Ayapata, Ituata, Ollachea y San Gabán.

2. Temperatura:
   La diversidad de climas y los pisos altitudinales han determinado en la provincia la presencia de las siguientes unidades geográficas.

3. Unidad geográfica de la Selva: (San Gabán, Inambari, Esquilaya)
   Gracias a sus fértiles tierras y a la abundancia de lluvias y clima cálido, es posible la existencia de frondosa y raras especies de árboles (caoba, aguano, cedro, topa, palmito), además de plantas medicinales (cascarilla, quina); frutales (plátano, piña, naranja, lima, palta); en su extenso llano se ven cultivos tropicales como el café, cacao, coca, yuca, arroz yotros.
   Su vegetación es tupida y espesa. En la variedad geográfica de Ceja de Selva se cultiva el maíz, el tarwi, habas, frutas; durazno, papaya. Por el clima templado su vegetación es variada.

4. Unidad geográfica de la Sierra:
   La vegetación es pobre debido al frío inclemente. Podemos apreciar en los pisos inferiores el kolli y más arriba el punki, la salvia, la escorzonera, pastos naturales y predominantemente el ichu, pajonal que sirve para alimento del ganado. En la cordillera están líquenes, plantas medicinales tales como la huamanlipa, chachacoma y sallika, utilizadas en mates para los males bronco pulmonares. Se cultiva la papa, cañihua, cebada y otros.
   Los distritos se encuentran ubicados en las siguientes áreas geográficas: San Gabán (Selva); Ayapata, Ituata, Ollachea (Ceja de Selva) y Macusani, Corani y Ajoyani (Sierra).

5. Descripción de la Red Carabaya
   La Red de Salud Carabaya administrativamente incluye 7 Distritos de la Provincia de Carabaya

Provincia	Nº Distritos	Nombre de Distritos
Carabaya	7	Macusani, Corani, Ajoyani, Ituata, Ayapata, Ollachea y San Gaban

6. Ambito Geográfico de la Red Carabaya



PARTE II: ANALISIS DEL EQUIPAMIENTO MEDICO

1. Micro Red Ajoyani

- Pacaje (I-2): En la Unidad de Consulta Externa, en el servicio de Triaje, carece de 01 esfingomanometro de mercurio rodable pediátrico, en su servicio de Tópico, solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 laringoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento, en el servicio de consulta en medicina, carece 01 tensiómetro mercurial portátil.

  En la unidad de Centro Obstétrico, en su sala de partos solo cuenta con 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal, careciendo del resto de equipamiento, en el servicio de esterilización, carece de 1 autoclave eléctrico.

  Análisis:

  - En el servicio de Triaje solo cuenta con parte del equipamiento médico, por lo cual el establecimiento podría brindar el servicio con algunas dificultades al llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con el instrumental completo para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico carece de la mayor parte del equipamiento biomédico.
  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento carece de 01 tensiómetro mercurial, por lo cual podría tener algunas dificultades para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y poder prescribir un tratamiento.
  - En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, solo cuenta con 01 tensiometro y estetoscopios para diagnosticar los síntomas generales del paciente, mas no se cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
  - En cuanto al servicio de esterilización se cuenta con 01 esterilizador de calor seco, pero sería conveniente que el establecimiento cuente con 01 autoclave eléctrico para poder desinfectar el instrumental quirúrgico adecuadamente.

- Upina (I-2): En la unidad de Consulta Externa, en su servicio de Triaje, carece de 01 esfingomanometro de mercurio rodable pediátrico, en el servicio de Tópico, carece del 60% de equipamiento, en el servicio de consulta en medicina, carece 01 tensiómetro mercurial portátil.

  En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de Sala de Partos, carece del 50% de equipamiento médico y en el servicio de esterilización carece de 1 autoclave eléctrico.

  Análisis:

  - En el servicio de Triaje solo cuenta con parte del equipamiento médico, por lo cual el establecimiento podría brindar el servicio con algunas dificultades al llevar a cabo la primera

evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.

- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con el instrumental completo para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico carece de la mayor parte del equipamiento biomédico.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento carece de 01 tensiómetro mercurial, por lo cual podría tener algunas dificultades para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y poder prescribir un tratamiento.
- En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con la mitad del equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
- En cuanto al servicio de esterilización se cuenta con 01 esterilizador de calor seco, pero sería conveniente que el establecimiento cuente con 01 autoclave eléctrico para poder desinfectar el instrumental quirúrgico adecuadamente.

- Ajoyani (I-3): En la unidad de consulta externa, servicio de Tópico carece de un 40% de equipo médico, en su servicio de consultorio en medicina, cuenta con todo su equipamiento, en el consultorio de odontología carece de 1 Autoclave, y 1 destartarizador.

  En la unidad de ayuda al diagnóstico en el servicio de laboratorio clínico, carece de todo el equipamiento.

  En la unidad de centro obstétrico, en su sala de partos solo cuenta con 1 Cuna de calor radiante, faltando todo lo demás de este servicio, y en su servicio de esterilización solo cuenta con 1 esterilizador de calor en seco, faltando 1 autoclave eléctrico.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento si cuenta con el equipamiento biomédico necesario para poder llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento cuenta con la mayor parte del instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, carece de equipamiento complementario de urgencias, pero si puede brindar el servicio.
  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento si cuenta con el equipamiento biomédico completo, por lo cual si podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.

- En consultorio de Odontología si cuenta con el equipamiento biomédico, pudiendo así brindar atención a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
- En Laboratorio Clínico no cuenta con equipamiento biomédico para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
- En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con la mayor parte del equipamiento biomédico, solo cuenta con 01 cuna de calor radiante, mas no se cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 esterilizador de calor seco, pero sería conveniente que cuente con 01 autoclave eléctrico para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.

2. Micro Red AYAPATA

- Kcana (I-1): No se tiene información.

- Taype (I-1): Este establecimiento, en su unidad de consulta externa, en su servicio de Triaje, carece de todo su equipamiento, en su servicio de tópico, solo cuenta con 1 cilindro de oxígeno medicinal, 1 estetoscopio adulto, y 1 resucitador manual pediátrico, faltando todo el resto de equipamiento médico para este servicio, en su consultorio de medicina carece de 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con autoclave ni con esterilizador de calor.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento al no contar con el equipamiento biomédico, no estaría en la posibilidad de llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.

  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con la mayor parte del instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local.

  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento carece de 01 Pantoscopio, por lo cual podría tener dificultades para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y poder prescribir un tratamiento.

  - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento necesario para realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.

- Escalera (I-2): En la unidad de consulta externa, servicio de triaje, carece de 1 esfingomanometro de mercurio, en su servicio de tópico carece de 1 aspirador eléctrico, 1 cilindro de oxígeno medicinal, 1 desfibrilador, 1 laringoscopio, 1 pantoscopio, 1 nebulizador eléctrico, 1 resucitador manual neonatal y 1 tensiómetro de mercurio portátil, en el consultorio de medicina, carece de 1 Pantoscopio.

  En la unidad de centro obstétrico, en su sala de partos, solo tiene 1 aspirador de secreciones, 1 resucitador manual, pediátrico y adulto, faltando todo lo demás para este servicio, en su sala de esterilización no cuenta con autoclave ni esterilizador de calor.

  Análisis:

  - En el servicio de Triaje solo cuenta con parte del equipamiento médico, por lo cual el establecimiento podría brindar el servicio con algunas dificultades al llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.

  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con la mayor parte del instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, por lo cual el servicio no sería el adecuado.

- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento carece de 01 Pantoscopio, por lo cual podría tener dificultades para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y poder prescribir un tratamiento.
- En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que carece de la mayor parte del equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento necesario para realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.

- Ituata (I-2): En la unidad de consulta externa, en su servicio de triaje no cuenta con los esfingomanometros para adulto ni pediátrico, en su servicio de tópico cuenta con 1 cilindro de oxígeno medicinal, 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopiopediátrico, faltando todo el resto de equipo médico para que este servicio pueda operar adecuadamente, en su consultorio de medicina, no cuenta con ningún equipo médico biomédico.

  En la unidad de centro obstétrico, en su sala de partos tampoco cuenta con equipo alguno, en su servicio de esterilización de igual manera tampoco cuenta con equipo médico.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con la mayor parte del instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, por lo cual el servicio no sería el adecuado.
  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento necesario, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y poder prescribir un tratamiento.
  - En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
  - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento necesario para realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.

- Tambillo (I-2): Este establecimiento en su servicio de triaje no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de tópico solo cuenta con 1 aspirador eléctrico, 1 cilindro de oxígeno medicinal, 1 resucitador manual adulto y 1 resucitador manual pediátrico, faltando todo el resto de equipo biomédico para que este servicio pueda atender adecuadamente, en su servicio de consultorio médico carece de 1 pantoscopio.

  En la unidad de centro obstétrico, en su servicio de sala de partos requiere 1 aspirador de secreciones, 1 incubadora de transporte, 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto, 1

estetoscopio neonatal, 1 laringoscopio neonatal y 1 oxímetro de pulso, en su servicio de esterilización carece de 1 esterilizador de calor en seco.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con la mayor parte del instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, por lo cual el servicio no sería el adecuado.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento carece de 01 Pantoscopio, por lo cual podría tener dificultades para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y poder prescribir un tratamiento.
- En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que carece de la mayor parte del equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento necesario para realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.

- Ayapata (I-4): En la unidad de consulta externa, en su servicio de triaje, cuenta con todo su equipo biomédico, en su servicio de tópico carece de la mayoría de equipamiento, en su servicio de pediatría carece de estetoscopio pediátrico y 1 oto oftalmoscopio, en su servicio consultorio de gineco obstetricia carece de 1 tensiómetro mercurial portátil y estetoscopio adulto portátil, en su servicio de consultorio de medicina, carece de 1 tensiómetro mercurial portátil, en su consultorio odontológico carece 1 equipo de rayos X portátil, 1 amalgador, 1 destartarizador ultrasónico y 1 lámpara de luz halógena, en la unidad de ayuda al diagnóstico, servicio de rayos X y ecografía, carece de 1 equipo de rayos X, 1 revelador manual de películas y 1 ecógrafo de propósito general.

  En la unidad de ayuda al diagnóstico, en su servicio de laboratorio clínico carece del 60% de equipo biomédico para que este servicio pueda atender adecuadamente.

  En la unidad de centro obstétrico, en su servicio sala de partos carece del 50% de equipo biomédico para que este servicio pueda funcionar adecuadamente, en su servicio de esterilización requiere 1 autoclave eléctrico, en el servicio de Sala de operaciones carece de todo el equipamiento biomédico, tampoco cuenta con estación de enfermeras, por lo cual tampoco cuenta con equipo médico.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento cuenta con el equipo necesario para poder llevar a cabo la primera evaluación del paciente, y poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.

- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con la mayor parte del instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, por lo cual el servicio no sería el adecuado.

- En consultorio de pediatría, no se podrían llevar a cabo las actividades de evaluación, diagnóstico del niño y prescripción de tratamientos, dado a que no cuenta con el equipamiento biomédico necesario.

- En el consultorio de Gineco Obstetricia el establecimiento solo cuenta con 01 equipo detector de latidos fetales, por lo cual podría tener dificultades para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico a la paciente mujer, a la gestante y prescribir un tratamiento.

- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que carece de 01 tensiómetro mercurial, por lo cual tendría dificultades para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.

- En consultorio de Odontología el establecimiento no cuenta con equipamiento biomédico completo, por lo cual podría tener dificultades para brindar una atención adecuada a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.

- En el servicio de Rayos X no cuenta con el equipamiento para realizar la toma de placas radiográficas a los pacientes, el establecimiento tampoco cuenta con los ambientes adecuados para la realización del servicio.

- En el servicio de Ecografía, el establecimiento no cuenta con el equipo para llevar a cabo las ecografías solicitadas por el médico.

- En Laboratorio Clínico carece de gran parte del equipamiento médico por lo cual podría tener algunas dificultades para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.

- En el servicio de Sala de Partos, carece de parte del equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento, por lo cual el servicio es brindado con algunas dificultades.

- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 esterilizador de calor seco, pero sería conveniente que cuente con 01 autoclave eléctrico para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.

- En el servicio de Sala de Operaciones Menores, no cuenta con equipamiento biomédico, por lo cual no podría llevar a cabo intervenciones quirúrgicas de baja complejidad, además este establecimiento no cuenta con la infraestructura adecuada para realizar este tipo de intervenciones.

- Tampoco se cuenta con estación de enfermeras ni equipo biomédico para este servicio, por lo cual tampoco el personal de enfermería podría brindar apoyo al médico y organizar los cuidados al paciente.

3. Micro Red ISIVILLA

- Aymaña (I-1): En el servicio de Triaje, carece de 1 esfingomanometro para adultos y pediátrico, en su servicio de tópico, solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, en el servicio de consultorio de medicina requiere 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización requiere 1 autoclave eléctrico de mesa.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento al no contar con el equipamiento biomédico, no estaría en la posibilidad de llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con la mayor parte del instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local.
  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento carece de 01 Pantoscopio, por lo cual podría tener dificultades para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y poder prescribir un tratamiento.
  - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 esterilizador de calor seco, pero sería conveniente que cuente con 01 autoclave eléctrico para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.

- Chacaconiza (I-1): En el servicio de triaje requiere 1 esfingomanometro pediátrico, en el servicio de tópico carece de 1 aspirador eléctrico, 1 desfibrilador, 1 laringoscopio pediátrico, 1 pantoscopio, 1 nebulizador y 1 resucitador manual, en el consultorio de medicina requiere 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización requiere 1 autoclave, y 1 esterilizador de calor.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento al no contar con el equipamiento biomédico completo, tendría algunas dificultades para llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con la mayor parte del instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local.
  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento carece de 01 Pantoscopio, por lo cual podría tener dificultades para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y poder prescribir un tratamiento.
  - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento necesario para realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.

- Quelcaya (I-1): En el servicio de Triaje, carece de 1 esfingomanometro para adultos y pediátrico, en su servicio de tópico solo cuenta con 1 cilindro de oxigeno, 1 estetoscopio adulto, careciendo del resto de equipo biomédico para que este servicio pueda atender adecuadamente, en el servicio de consultorio de medicina, carece de 1 tensiometro mercurial y 1 pantoscopio, en el servicio de esterilización carece de 1 autoclave, y 1 esterilizador de calor.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento al no contar con el equipamiento biomédico necesario, no podría llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con la mayor parte del instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local.
  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento solo cuenta con 01 estetoscopio, por lo cual podría tener dificultades para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y poder prescribir un tratamiento.
  - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento necesario para realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.

- Azaroma (I-2): En el servicio de Triaje, carece de 1 esfingomanometro para adultos y pediátrico, en su servicio de tópico no cuenta con ningún equipo biomédico, en su servicio de consultorio de medicina tampoco cuenta con equipo biomédico.

  En la unidad de centro obstétrico, no cuenta con ningún equipo en su servicio de sala de partos, y tampoco cuenta con equipo en su servicio de esterilización.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con el instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, por lo cual el servicio no sería el adecuado.
  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento necesario, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y poder prescribir un tratamiento.
  - En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
  - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento necesario para realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.

- Corani (I-2): En el servicio de Triaje, carece de 1 esfingomanometro pediátrico, en el servicio de tópico solo cuenta con 1 aspirador eléctrico y 1 estetoscopio adulto, careciendo de todos los demas equipos biomédicos para poder brindar un servicio adecuado, en el servicio de consultorio de medicina requiere 1 tensiometro mercurial.

  En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos no cuenta con ningún equipo biomédico, en el servicio de esterilización requiere 1 autoclave eléctrico.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento al no contar con el equipamiento biomédico completo, tendría algunas dificultades para llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con el instrumental completo para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, por lo cual el servicio podría tener dificultades.
  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento carece de 01 tensiómetro y podría tener algunas dificultades al realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y poder prescribir un tratamiento.
  - En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
  - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 esterilizador de calor seco, pero sería conveniente que cuente con 01 autoclave eléctrico para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.

- Pumachanca (I-2): En el servicio de Triaje, carece de 1 esfingomanometro para adultos y pediátrico, en su servicio de tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto, 1 estetoscopio pediátrico, 1 resucitador manual adulto y 1 resucitador manual pediátrico, careciendo de todo el resto de equipo médico para este servicio, en el servicio de consultorio de medicina carece de 1 pantoscopio.

  En la unidad de centro obstétrico no cuenta con equipo biomédico en el servicio de sala de partos ni en el servicio de esterilización.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento al no contar con el equipamiento biomédico necesario no podría para llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con el instrumental completo para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, por lo cual el servicio podría tener dificultades.

- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento carece de 01 pantoscopio y podría tener algunas dificultades al realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y poder prescribir un tratamiento.
- En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.

- Tantamaco (I-2): En el servicio de Triaje, carece de 1 esfingomanometro para adultos, en su servicio de tópico solo cuenta con 1 aspirador eléctrico, 1 cilindro de oxígeno y 1 estetoscopio adulto, careciendo de todo el resto de equipo biomédico para este servicio, en el servicio de consultorio de medicina carece de 1 tensiómetro mercurial portátil y 1 pantoscopio.

  En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 estetoscopio adulto, careciendo del resto de equipo, en el servicio de esterilización no se tiene ningún equipo.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento al no contar con el equipamiento biomédico completo, podría tener algunas dificultades al momento de llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con el instrumental completo para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, por lo cual el servicio podría tener dificultades.
  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento solo cuenta con 01 estestoscopio adulto, por lo cual podría tener algunas dificultades al realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y poder prescribir un tratamiento.
  - En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
  - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.

- Isivilla (I-3): En el servicio de Triaje, carece de 1 esfingomanometro pediátrico, en el servicio de tópico solo cuenta con 1 cilindro de oxígeno, 1 estetoscopio adulto, 1 laringoscopio adulto y 1 resucitador manual adulto, requiriendo todo el resto de equipo biomédico para este servicio, en el servicio de consultorio de medicina carece de 1 tensiómetro mercurial portátil, en el servicio de consultorio odontológico requiere 1 equipo de rayos X portátil, 1 autoclave de vapor, 1 amalgador y 1 destartarizador ultrasónico.

  En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de laboratorio clínicio, requiere del 70% de equipo biomédico que corresponde a este servicio.

En la unidad de centro obstétrico, no cuenta con equipo para el servicio de sala de partos, en el servicio de esterilización carece de 1 esterilizador de calor.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento cuenta con parte del equipamiento biomédico necesario, por lo cual podría tener algunas dificultades para poder llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento carece de gran parte del instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, carece de equipamiento complementario de urgencias, pero si puede brindar el servicio.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento carece de 01 tensiómetro mercurial y podría tener algunas dificultades al realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
- En consultorio de Odontología si cuenta con el equipamiento biomédico, pudiendo así brindar atención a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal, pero carece de algunos equipos complementarios.
- En Laboratorio Clínico carece de gran parte del equipamiento biomédico para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
- En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con equipamiento biomédico para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 autoclave eléctrico para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.

- Ollachea (I-3): En el servicio de Triaje, carece de 1 esfingomanometro para adultos y pediátrico, en su servicio de tópico carece de 1 desfibrilador, 1 estetoscopio pediátrico, 1 laringoscopio pediátrico, 1 resucitador manual pediátrico, 1 resucitador manual neonatal y 1 tensiómetro mercurial portátil, en el servicio de consultorio de medicina, carece de 1 pantoscopio, en el servicio de consultorio odontológico cuenta con todo el equipamiento.

  En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de laboratorio clínico, carece de 1 silla metálica especial para toma de muestras, 1 aglutinoscopio, 1 balanza de laboratorio, 1 centrifugador, 1 rotador de rango graduable, 1 esterilizador de calor, 1 contador diferencial de células, 1 contador manual de 0 a 9999 y 1 hemoglobinómetro.

  En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos carece de 1 cuna de calor radiante, 1 tensiómetro mercurial, 1 laringoscopio, 1 oxímetro de pulso y 1 resucitador manual pediátrico, en el servicio de esterilización carece de 1 autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento al no contar con el equipamiento biomédico necesario no podría para llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento carece de parte del instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, carece de equipamiento complementario de urgencias, pero si puede brindar el servicio.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento carece de 01 pantoscopio y podría tener algunas dificultades al realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
- En consultorio de Odontología si cuenta con el equipamiento biomédico, pudiendo así brindar atención a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal, pero carece de algunos equipos complementarios.
- En Laboratorio Clínico carece de gran parte del equipamiento biomédico para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
- En el servicio de Sala de Partos, carece de parte del equipamiento biomédico, por lo cual podría tener dificultades para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 esterilizador de calor seco, pero sería conveniente que cuente con 01 autoclave eléctrico para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.

4. Micro Red SAN GABÁN

- Chacaneque (I-1): En el servicio de Triaje, carece de 1 esfingomanometro para adultos y pediátrico, en su servicio de tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto, careciendo del resto de equipo médico que corresponde a este servicio, en el servicio de consultorio de medicina no cuenta con ningún equipo que corresponde al servicio, en el servicio de esterilización carece de 1 autoclave.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento al no contar con el equipamiento biomédico necesario, no podría llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con la mayor parte del instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local.
  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y poder prescribir un tratamiento.
  - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 esterilizador de calor seco, pero sería conveniente que cuente con 01 autoclave eléctrico para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.

- Cuesta Blanco (I-1): En el servicio de Triaje cuenta con los dos equipos biomédicos que requiere el servicio, en el servicio de tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto, 1 pantoscopio y 1 resucitador manual adulto, careciendo del resto de equipo biomédico que corresponde a este servicio, en el servicio de consultorio de medicina carece de 1 pantoscopio, y en el servicio de esterilización carece de 1 esterilizador de calor seco.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento cuenta con el equipamiento biomédico necesario, para llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con la mayor parte del instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local.
  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento carece de 01 pantoscopio y podría tener algunas dificultades al realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
  - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta el equipamiento necesario para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.

- Lechemayo (I-1): En el servicio de Triaje, carece de 1 esfingomanometro para adultos y pediátrico, en su servicio de tópico solo cuenta con 1 cilindro de oxígeno, 1 estetoscopio adulto, 1 estetoscopio pediátrico y 1 resucitador manual adulto, careciendo del resto de equipo biomédico que corresponde a este servicio, en el servicio de consultorio de medicina carece de 1 pantoscopio, y en el servicio de esterilización carece de 1 autoclave y 1 esterilizador de calor seco.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico necesario, para llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con la mayor parte del instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local.
  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento carece de 01 pantoscopio y podría tener algunas dificultades al realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
  - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta el equipamiento necesario para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.

- Loromayo (I-2): No se tiene información.

- Puerto Manoa (I-2): En el servicio de Triaje, carece de 1 esfingomanometro para adultos y pediátrico, en su servicio de tópico solo cuenta con 1 cilindro de oxígeno, 1 desfibrilador y 1 estetoscopio adulto, careciendo del resto de equipo biomédico que requiere este servicio, no cuenta con equipo biomédico en el servicio de consultorio de medicina.

  En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos carece de 1 aspirador de secreciones, 1 cuna de calor radiante, 1 incubadora de transporte, 1 laringoscopio neonatal, 1 resucitador manual adulto, 1 resucitador manual pediátrico y 1 resucitador manual neonatal, en el servicio de esterilización carece de 1 esterilizador de calor seco.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico para llevar a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con el instrumental completo para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, por lo cual el servicio podría tener dificultades.
  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimientono cuenta con el equipamiento biomédico, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y poder prescribir un tratamiento.

- En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, por lo cual podría tener dificultades para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.

- San Gaban (I-4): En el servicio de Triaje, carece de 1 esfingomanometro pediátrico, en su servicio de tópico carece de 1 aspirador eléctrico, 1 desfibrilador, 1 estetoscopio adulto, 1 laringoscopio adulto, 1 laringoscopio pediátrico, 1 pantoscopio, 1 resucitador manual neonatal y 1 tensiómetro de mercurio, en el servicio de consultorio de pediatría carece de 1 estetoscopio pediátrico, en el servicio de consultorio de gineco obstetricia carece de 1 estetoscopio adulto, en el servicio de consultorio de medicina carece de 1 tensiómetro mercurial portátil y 1 pantos copio, en el servicio de consultorio de odontología no cuenta con equipo biomédico.

  En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de rayos X, no cuenta con equipo de rayos X ni revelador manual, en el servicio de ecografía no cuenta con ecógrafo de propósito general, en el servicio de laboratorio clínico carece de 1 silla metálica especial para toma de muestras, 1 aglutinoscopio, 1 balanza de laboratorio, 1 rotador de rango graduable, 1 cronómetro y 1 reloj con alarma.

  En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos carece de 1 incubadora de transporte, 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto, 1 estetoscopio neonatal, 1 laringoscopio neonatal, 1 oxímetro de pulso, 1 resucitador manual pediátrico, 1 resucitador manual neonatal, en el servicio de esterilización carece de 1 autoclave eléctrico, no cuenta con equipo biomédico en la sala de operaciones ni en la estación de enfermeras.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no cuenta con el equipo biomédico completo para poder llevar a cabo la primera evaluación del paciente, y poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con la mayor parte del instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, por lo cual el servicio no sería el adecuado.
  - En consultorio de pediatría, no se cuenta con el equipo completo, por lo cual se tendrían algunas dificultades para llevar a cabo las actividades de evaluación, diagnóstico del niño y prescripción de tratamientos, dado a que no cuenta con el equipamiento biomédico necesario.
  - En el consultorio de Gineco Obstetricia el establecimiento cuenta con el equipo biomédico para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico a la paciente mujer, a la gestante y prescribir un tratamiento.
  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual tendría

dificultades para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.

- En consultorio de Odontología el establecimiento no cuenta con equipamiento biomédico necesario, por lo cual no podría brindar una atención adecuada a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
- En el servicio de Rayos X no cuenta con el equipamiento para realizar la toma de placas radiográficas a los pacientes, el establecimiento tampoco cuenta con los ambientes adecuados para la realización del servicio.
- En el servicio de Ecografía, el establecimiento no cuenta con el equipo para llevar a cabo las ecografías solicitadas por el médico.
- En Laboratorio Clínico se cuenta con la mayor parte del equipamiento médico por lo cual se podría brindar el servicio con algunas limitaciones y llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
- En el servicio de Sala de Partos, carece de parte del equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento, por lo cual el servicio sería brindado con algunas dificultades.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 esterilizador de calor seco, pero sería conveniente que cuente con 01 autoclave eléctrico para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- En el servicio de Sala de Operaciones Menores, no cuenta con equipamiento biomédico, por lo cual no podría llevar a cabo intervenciones quirúrgicas de baja complejidad, además este establecimiento no cuenta con la infraestructura adecuada para realizar este tipo de intervenciones.
- Tampoco se cuenta con estación de enfermeras ni equipo biomédico para este servicio, por lo cual tampoco el personal de enfermería podría brindar apoyo al médico y organizar los cuidados al paciente.

5. Hospital Macusani

- Hospital San Martín de Porras (II-1): En su servicio de triaje carece de 1 esfingomanómetro para adulto y 1 esfingomanómetro pediátrico, en el servicio de tópico carece de 1 nebulizador eléctrico, en el consultorio de pediatría cuenta con todo el equipamiento médico, en el servicio de gineco obstetricia carece de 1 tensiómetro mercurial, en el servicio de consultorio de medicina cuenta con el equipamiento requerido.

  En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de rayos X cuenta con el equipamiento necesario, en el servicio de ecografía cuenta con el ecógrafo de propósito general,en el servicio de laboratorio clínico carece de 1 aglutinoscopio, 1 contador manual, 1 glucómetro simple y 1 reloj con alarma.

  En la unidad de centro obstétrico y esterilización, en el servicio de sala de partos, cuenta con todo el equipamiento requerido, en el servicio de esterilización carece de 1 autoclave eléctrico, en la sala de operaciones carece de 1 coche de paro cardio respiratorio, y en la estación de enfermeras cuenta con el equipamiento necesario.

  Análisis:

  - En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no cuenta con el equipo biomédico necesario para poder llevar a cabo la primera evaluación del paciente, y poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
  - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento si cuenta con casi todo el equipamiento biomédico para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, por lo cual el servicio no sería el adecuado.
  - En consultorio de pediatría, si se cuenta con el equipo completo para llevar a cabo las actividades de evaluación, diagnóstico del niño y prescripción de tratamientos, dado a que no cuenta con el equipamiento biomédico necesario.
  - En el consultorio de Gineco Obstetricia el establecimiento cuenta con la mayor parte del equipo biomédico para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico a la paciente mujer, a la gestante y prescribir un tratamiento.
  - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento si cuenta con el equipamiento biomédico completo para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
  - En consultorio de Odontología no se tiene información de equipamiento biomédico.
  - En el servicio de Rayos X si cuenta con el equipamiento para realizar la toma de placas radiográficas a los pacientes, el establecimiento tampoco cuenta con los ambientes adecuados para la realización del servicio.
  - En el servicio de Ecografía, el establecimiento si cuenta con el equipo para llevar a cabo las ecografías solicitadas por el médico.

- En Laboratorio Clínico se cuenta con casi todo el equipamiento médico para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
- En el servicio de Sala de Partos, se cuenta con todo el equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento, por lo cual el servicio sería brindado con algunas dificultades.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 esterilizador de calor seco, pero sería conveniente que cuente con 01 autoclave eléctrico para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- En el servicio de Sala de Operaciones Menores, se cuenta con casi todo el equipamiento biomédico para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas de baja complejidad, además este establecimiento no cuenta con la infraestructura adecuada para realizar este tipo de intervenciones.
- En la estación de enfermeras se cuenta con equipo biomédico para este servicio, por lo cual el personal de enfermería podría brindar apoyo al médico y organizar los cuidados al paciente.

CONCLUSIONES

- De los 26 establecimientos que conforman la Red Carabaya, no se pudo conseguir información de 2 establecimientos de salud (Kcana y Loromayo).

- Algunos establecimientos de la categoría I-1 en el servicio de triaje carecen del equipamiento biomédico necesario, lo que significa que no realizan la primera evaluación que debería tener el paciente.
- En el servicio de tópico de la categoría I-1, carecen de gran parte del equipamiento biomédico, por lo que se presume que no se estarían realizando de manera adecuada las curaciones e intervenciones quirúrgicas menores que pueden realizar.
- En el consultorio de medicina, los establecimientos de la categoría I-1 cuentan con la mayoría del equipamiento biomédico.
- En cuanto al servicio de esterilización, parte de los establecimientos de la categoría I-1 carecen del equipamiento para esterilizar el instrumental y equipo médico.

- En cuanto a la categoría I-2 en el servicio de triaje, gran parte de los establecimientos, carecen del equipamiento médico que deberían tener.
- En el servicio de tópico, los establecimientos de la categoría I-2 carecen de la mayor parte del equipamiento médico, por lo cual el servicio no estaría siendo prestado adecuadamente.
- En cuanto al consultorio de medicina, los establecimientos de la categoría I-2 cuentan con la mayor parte del equipamiento médico, y 3 establecimientos carecen de la totalidad del equipamiento biomédico.
- En el servicio de sala de partos, los establecimientos de la categoría I-2, carecen de casi la totalidad del equipamiento, que deberían tener para poder atender adecuadamente a las pacientes gestantes.
- En cuanto al servicio de esterilización, gran parte de los establecimientos carecen del equipo necesario para esterilizar el instrumental y equipamiento.

- En la categoría I-3 en el servicio de triaje, se observa que cuentan con parte del equipamiento, y 1 establecimiento no cuenta con parte del equipamiento biomédico.
- En el servicio de tópico, los establecimientos de la categoría I-3 carecen de la mayor parte del equipamiento, por lo cual las intervenciones y curaciones que realizan no se estarían dando de manera adecuada.
- En cuanto al consultorio de medicina, los establecimientos de la categoría I-3, cuentan con casi la totalidad del equipamiento.
- En cuanto al consultorio de odontología, los establecimientos de la categoría I-3, cuentan con casi el total del equipamiento para realizar curaciones y tratamiento de las piezas dentarias.
- En cuanto al servicio de laboratorio clínico, los establecimientos de la categoría I-3 carecen de la mayor parte del equipamiento, el establecimiento de Ajoyani, carece del total del equipamiento, por lo cual el servicio se estaría prestando de manera muy deficiente.
- En el servicio de Sala de Partos, los establecimientos de Categoría I-3 carecen de la mayor parte del equipamiento, el establecimiento de Isivilla carece del total del equipamiento, por lo cual se observa que hay serias deficiencias en el servicio.
- En cuanto al servicio de esterilización, los establecimientos de la categoría I-3 cuentan con equipos para esterilizar el instrumental y equipamiento biomédico.

- En la Categoría I-4 en el servicio de triaje, los establecimientos de salud cuentan con el equipamiento biomédico.

- En el servicio de tópico los establecimientos de la categoría I-4 carecen de la mayor parte del equipamiento biomédico, pudiendo tener dificultades al momento de realizar las curaciones e intervenciones quirúrgicas menores.
- En el consultorio de pediatría solo un establecimiento de la Categoría I-4 cuenta con parte del equipamiento.
- En el consultorio de Gineco Obstetricia los establecimientos de la categoría I-4 carecen de parte del equipamiento.
- En el consultorio de Medicina, los establecimientos de la categoría I-4 carecen de parte del equipamiento que le sirva para poder realizar la evaluación, diagnóstico del paciente y dar un tratamiento.
- En el consultorio de Odontología solo uno de los dos establecimientos de la Categoría I-4 cuentan con parte del equipamiento biomédico.
- En cuanto al servicio de Rayos X, ninguno de los establecimientos de la categoría I-4 cuentan con el equipamiento biomédico necesario para realizar la toma de placas radiográficas.
- En el servicio de Ecografía los dos establecimientos de la categoría I-4 no cuentan con el equipamiento biomédico necesario.
- En cuanto al servicio de Laboratorio Clinico, los establecimientos de la categoría I-4 cuentan con parte del equipamiento biomédico para realizar la toma de muestras y análisis.
- En el servicio de sala de partos los establecimientos de la categoría I-4 cuentan con la mayor parte del equipamiento para realizar las atenciones a las pacientes gestantes.
- En el servicio de esterilización ambos establecimientos de la categoría I-4 cuentan con esterilizador de calor seco, siendo recomendable que cuenten con autoclaves eléctricos para una mejor y adecuada esterilización del instrumental y equipo biomédico.
- En cuanto a la Sala de Operaciones, ambos establecimientos de la categoría I-4 no cuentan con el equipamiento necesario, asi como tampoco cuentan con los ambientes.
- De igual manera los establecimientos de la categoría I-4, no cuentan con equipamiento para la estación de enfermeras.

- En cuanto al Hospital San Martín de Porras, en el servicio de triaje no cuenta con el equipamiento biomédico para realizar la primera evaluación del paciente.
- En cuanto al servicio de tópico, si cuenta con casi la totalidad del equipamiento biomédico para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores.
- En el servicio de pediatría cuenta con el equipamiento requerido para realizar atenciones a los pacientes.
- En el consultorio de gineco obstetricia si cuenta con el equipamiento necesario para atención a la paciente mujer.
- En cuanto al consultorio de medicina, se cuenta con todo el equipamiento biomédico para poder realizar la evaluación, diagnóstico del paciente y dar un tratamiento.
- No se tiene información del consultorio de odontología.
- En cuanto a los servicio de Rayos X y Ecografía, el Hospital cuenta con todo el equipamiento necesario.
- En cuanto al servicio de Laboratorio Clínico, el Hospital cuenta con casi la totalidad del equipamiento biomédico.
- En el Servicio de Sala de Partos, el Hospital cuenta con todo el equipamiento biomédico para realizar las atenciones a las pacientes gestantes.
- En el servicio de esterilización, el Hospital cuenta con 01 esterilizador de calor, siendo recomedable que cuenta con 01 autoclave eléctrico para realizar una mejor y adecuada esterilización del instrumental y equipamiento biomédico.
- En cuanto a la Sala de Operaciones, se cuenta con casi el total de equipamiento biomédico para realizar intervenciones quirúrgicas.

- De igual manera, se cuenta con una estación de enfermeras, el cual cuenta con el equipamiento necesario.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda dotar del equipamiento faltante a los establecimientos, con el fin de brindar una atención adecuada a los pacientes.

- Reemplazar periódicamente el equipamiento médico.

GLOSARIO

Triaje: Es el ambiente donde se lleva a cabo la primera evaluación del paciente, para tomar datos como: peso, talla, temperatura, determinar los signos y sintomas y derivarlos al consultorio de la especialidad correspondiente.

Tópico: Es el ambiente donde se llevan a cabo curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local.

Consultorio de Pediatria: Es el ambiente donde se llevan a cabo las actividades de evaluación y diagnóstico del niño y se prescribe su tratamiento.

Consultorio de Gineco Obstetricia: Es el ambiente donde se llevan a cabo las actividades de evaluación, diagnostico a la paciente mujer, a la gestante y prescribir su tratamiento.

Consultorio de Medicina: Es el ambiente donde se realizan las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente adulto y prescribir su tratamiento.

Consultorio de Odontología: Es el ambiente donde se brinda atención a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.

Laboratorio Clínico: Es el ambiente donde se llevan a cabo la recolección y análisis de las muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.

Sala de Partos: Es el ambiente donde se atiende a la gestante durante el período expulsivo y el alumbramiento.

Sala de Esterilización: Es el ambiente destinado para la esterilización de equipos e instrumental.

Sala de Operaciones: Es el ambiente donde se llevan a cabo intervenciones quirúrgicas de baja complejidad.

Atención Prehospitalaria: Atención de salud prestada fuera de un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo.

Capacidad de resolución: Es la facultad que tiene un EESS de dar respuesta integral y oportuna a los aspectos de prestación y gestión en concordancia con la demanda.

Categoría: El mismo que determina el tipo de de EESS, es decir que comparten funciones, características y niveles de complejidad comunes, los cuales responden a realidades socio-sanitarias similares y están diseñados para enfrentar demandas equivalentes.

Establecimientos de Salud: Constituye la Unidad Operativa de la oferta de servicios de salud, clasificada en una categoría e implementada con recursos humanos, materiales y equipos, encargada de realizar actividades asistenciales y administrativas que permiten brindar atenciones sanitarias ya sean preventivas, promocionales, recuperativas o de rehabilitación tanto intramural como extramural, de acuerdo a su capacidad resolutiva y nivel de complejidad.