



Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Redes de Salud de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandía.



Informe Técnico de Análisis de Equipamiento Médico de los Establecimientos de Salud de las Redes de Salud de Melgar, Carabaya y Sandía, y la Micro Red de San Antón

Versión: 1.0

Elaborado por: Ing Edy Ticona Aroapaza

Revisado por: Obst Amelia Mendizabal

Fecha: 04.09.09

Informe Técnico de Análisis de Equipamiento Médico de la Red Melgar

INDICE

INTRODUCCION	3
BASE LEGAL	4
OBJETIVO	4
FINALIDAD	4
ALCANCE	4
PARTE I: ENTORNO GEOGRAFICO	5
1. Extensión	
2. Temperatura	
3. Accidentes Geográficos	
4. Descripción de la Red Melgar	
5. Ambito Geográfico de la Red Melgar	
PARTE II: ANALISIS DEL EQUIPAMIENTO MEDICO	8
1. Micro Red Ayaviri	
2. Micro Red Crucero	
3. Micro Red Nuñoa	
4. Hospital San Juan de Dios	
CONCLUSIONES	55
RECOMENDACIONES	57
GLOSARIO	58

	Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Redes de Salud de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandía.		
	Informe Técnico de Análisis de Equipamiento Médico de los Establecimientos de Salud de las Redes de Salud de Melgar, Carabaya y Sandía, y la Micro Red de San Antón		
Versión: 1.0	Elaborado por: Ing Edy Ticona Aroapaza	Revisado por: Obst Amelia Mendizabal	Fecha: 04.09.09

INTRODUCCION

Minsur en convenio con Caritas Ayaviri vienen ejecutando el Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Redes de Salud de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandía (SRCR), a través de este proyecto se busca beneficiar a los pobladores de las provincias mencionadas, mediante el fortalecimiento del sistema de referencias y contrareferencias.

A nivel nacional la implementación del Sistema de referencia y contrareferencia, solo se ha dado en 04 DIRESAs al 100%. Un 46,42% de las DIRESAs/DISAs se encuentran en un avance de implementación por debajo del 50%.¹

En las provincias de Melgar, Carabaya, y Sandía se ha identificado como uno de los problemas más importantes la elevada tasa de mortalidad materna y perinatal siendo uno de los factores que influyen en este problema las deficiencias que tiene el sistema de referencia de pacientes ocasionando sobre costos en la atención, tanto en el paciente y sus familiares como en el mismo sistema de salud.

Este problema se debe a varios factores dentro de ellos la falta de categorización y acreditación de los EESS de las redes y por ende la falta de delimitación de las redes de acuerdo a la demanda y necesidad de la población.

Otro factor fundamental es la deficiencia y carencia de equipamiento médico en los Centros y Establecimientos de Salud, casi la totalidad de establecimientos de Salud, carecen de gran parte del equipamiento médico con el que deberían contar en sus servicios, en otros factores están la falta de medios de transporte y de comunicación entre los EESS.

Por tales motivos es que las unidades orgánicas del sector salud, deberán tener en cuenta que la base para la toma de decisiones, es el conocimiento de la situación de salud de los establecimientos que conforman la red, incidiendo en la oferta y demanda, por consiguiente el análisis de la situación actual del equipamiento médico de los establecimientos de salud, resulta trascendente para dirigir, organizar, planificar y evaluar estrategias, programas y acciones a ejecutar.

Y con la finalidad de conocer el estado actual de los EESS en cuanto a equipamiento médico y mobiliario, se ha visto por conveniente realizar un levantamiento de información y analizar el estado actual del equipamiento Biomedico de los EESS de la Red Melgar.

¹ Plan Estratégico Institucional 2008-2011. Ministerio de Salud

BASE LEGAL

NT N° 021-MINSA / DGSP – V.01: Norma Técnica – Categorías de Establecimientos del Sector Salud.

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Dirección Regional de Salud de Puno y la Asociación Cáritas Ayaviri de la Prelatura de Ayaviri para la implementación del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandía, 26 – 09 – 2009.

OBJETIVO

Conocer el estado actual del equipamiento biomédico con el que cuentan los EESS de las Redes de Carabaya, Melgar y Sandía.

FINALIDAD

Determinar las necesidades de equipamiento biomédico de los EESS de las Redes de Carabaya, Melgar y Sandía.

ALCANCE

El ámbito de intervención del proyecto está inscrito por los 115 EESS de las redes de salud de las provincias de Melgar, Carabaya y Sandía.

PARTE I: ENTORNO GEOGRAFICO

La Red Melgar se encuentra ubicado al Nor Este del departamento de Puno, a 135 km de la ciudad capital de Puno, entre los 14° 22' y los 15° 6' de latitud sur y los 72° 52' y 73° 25' de longitud oeste.

La Red Melgar abarca principalmente la provincia de Melgar, también abarca distritos de la provincia de Carabaya y Sandía.

1. Extensión:

La superficie territorial de la Red de Salud Melgar es de 15,858.78 Km que corresponde aproximadamente al 22.09% de todo el departamento de Puno, de los cuales 6,446.57 Km corresponden a la provincia de Melgar y 9,462.19 Km a las provincias de Carabaya, Sandía, Azángaro y Lampa.

2. Temperatura:

La temperatura media anual en promedio es de 8.7 C° con variaciones estacionales que varían anualmente presentándose lluvias entre los meses de Diciembre a Marzo, invierno entre los meses de Mayo a Julio y la estación de Primavera que va de Setiembre a Noviembre.

3. Accidentes Geográficos:

La Provincia de Melgar se encuentra ubicado entre los 3890 m.s.n.m. a 4,400 m.s.n.m. sus picos culminados de nieves perpetuos son el Kunurana con 5,443 m.s.n.m. en el distrito de Santa. Rosa, el Kenamari con 5,300 m.s.n.m. ubicado en el límite con Carabaya, y el Arcati con 4,800 m.s.n.m. en el distrito de Antauta.


A su vez cuenta con una Laguna, ubicada en el Distrito de Orurillo. Tiene una carretera asfaltada que sirve de vía de comunicación de Cuzco a Puno, además tiene un río que parte del Nudo de Vilcanota – La Raya, formando el Río Ayaviri, que desemboca en el Lago Titicaca.

4. Descripción de la Red Melgar


La Red de Salud Melgar administrativamente incluye 17 Distritos de 5 provincias de la Región Puno.

Provincia	N° Distritos	Nombre de Distritos
Melgar	8	Ayaviri, Orurillo, Llalli, Macari, Santa Rosa, Nuñoa, Cupi y Umachiri
Sandía	3	Patambuco, Phara y Limbani
Carabaya	3	Crucero, Usicayos y Coaza
Lampa	2	Pucara y Ocuvi
Azángaro	1	Potoni

5. Ambito Geográfico de la Red Melgar



Ambito de la Red Melgar en la Provincia de Melgar, incluido dos distritos de la provincia de Lampa.



Ambito de la Red Melgar en las Provincias de Carabaya, Sandía y Azángaro.

PARTE II: ANALISIS DEL EQUIPAMIENTO MEDICO

1. Micro Red Ayaviri

- Uchuhuma (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización tampoco cuenta con el autoclave y esterilizador de calor que debería tener mínimamente.

Análisis:

- o En el servicio de Triaje, dado a que no cuenta con equipamiento biomédico, este establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - o En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - o En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - o En cuanto al servicio de esterilización tampoco cuenta con el equipamiento necesario para poder desinfectar el instrumental quirúrgico.
- Angará Alto (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización tampoco cuenta con el autoclave y esterilizador de calor que debería tener mínimamente.

Análisis:

- o Por tanto este establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- o En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.

- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
- En cuanto al servicio de esterilización tampoco cuenta con el equipamiento necesario para poder desinfectar el instrumental quirúrgico.
- Chijnaya (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización tampoco cuenta con 1 autoclave eléctrico de mesa.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tónico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con un estetoscopio adulto para oír los latidos de los pacientes.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 esterilizador de calor seco, siendo recomendable que cuente con 01 autoclave eléctrico de mesa, para así poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.
- Colque (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización carece de 1 esterilizador de calor.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tónico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con un estetoscopio adulto para oír los latidos de los pacientes.

- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 autoclave eléctrico de mesa, con el cual si se puede realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Ocuvi (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización carece de 1 esterilizador de calor.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico, tan solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 autoclave eléctrico de mesa, con el cual si se puede realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Parina (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización carece de 1 esterilizador de calor y autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo

indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.

- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Tuni Grande (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización tampoco cuenta con el autoclave y esterilizador de calor que debería tener mínimamente.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico necesario, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Vilcamarca (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo

indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.

- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico necesario, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 autoclave eléctrico de mesa, con el cual si se puede realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Acllamayo (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 autoclave eléctrico de mesa, con el cual si se puede realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Alto Collana (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.



MINSUR

Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Redes de Salud de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandía.

Informe Técnico de Análisis de Equipamiento Médico de los Establecimientos de Salud de las Redes de Salud de Melgar, Carabaya y Sandía, y la Micro Red de San Antón



Caritas
Ayaviri

Versión: 1.0

Elaborado por: Ing Edy Ticona Aroapaza

Revisado por: Obst Amelia Mendizabal

Fecha: 04.09.09

- En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico necesario, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.
- Bajo Collana (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico necesario, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.
- Balsapata (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.

- En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con un estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.
- Cayarani (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con un estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.
- Choquesani (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.

- En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con un estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.
- Chuquibambilla (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tóxico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con un estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.
- Condormilla Alto (I-1): No funciona el establecimiento.
- Ichucahua (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tóxico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:



MINSUR

Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Redes de Salud de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandía.

Informe Técnico de Análisis de Equipamiento Médico de los Establecimientos de Salud de las Redes de Salud de Melgar, Carabaya y Sandía, y la Micro Red de San Antón



Caritas
Ayaviri

Versión: 1.0

Elaborado por: Ing Edy Ticona Aroapaza

Revisado por: Obst Amelia Mendizabal

Fecha: 04.09.09

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con un estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Janchallani (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con un estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Kunurana Bajo (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor.

Análisis:



MINSUR

Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Redes de Salud de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandía.

Informe Técnico de Análisis de Equipamiento Médico de los Establecimientos de Salud de las Redes de Salud de Melgar, Carabaya y Sandía, y la Micro Red de San Antón



Caritas
Ayaviri

Versión: 1.0

Elaborado por: Ing Edy Ticona Aroapaza

Revisado por: Obst Amelia Mendizabal

Fecha: 04.09.09

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con un estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 autoclave eléctrico de mesa, con el cual si se puede realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Picchu (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con un estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Pueblo Libre (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con un estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 esterilizador de calor seco, siendo recomendable que cuente con 01 autoclave eléctrico para una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.
- Selque (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con 01 estetoscopio adulto para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico necesario, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.
- Sunimarca (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tópicos el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Umachiri (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización si cuenta con el esterilizador de calor y con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tópicos el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con 01 estetoscopio adulto para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Unión Collana (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto y 1

pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tópicos el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con 01 estetoscopio adulto para oír los latidos de los pacientes.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico necesario, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Huaracani (I-1): No se tiene información del establecimiento.
 - Tahuana (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización cuenta con 01 esterilizador de calor.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópicos el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con 01 estetoscopio adulto para oír los latidos de los pacientes.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico necesario, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 esterilizador de calor seco, siendo recomendable que cuente con 01 autoclave eléctrico para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.



MINSUR

Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Redes de Salud de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandía.

Informe Técnico de Análisis de Equipamiento Médico de los Establecimientos de Salud de las Redes de Salud de Melgar, Carabaya y Sandía, y la Micro Red de San Antón



Caritas
Ayaviri

Versión: 1.0

Elaborado por: Ing Edy Ticona Aroapaza

Revisado por: Obst Amelia Mendizabal

Fecha: 04.09.09

- Esquena (I-2): Este establecimiento de salud en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, no cuenta con ningún equipo biomédico.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos no cuenta con equipamiento médico y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- o En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - o En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - o En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - o En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico necesario, por lo cual no podría atender a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
 - o En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Condormilla Bajo (I-2): Este establecimiento de salud en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 resucitador manual adulto, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto y 1 pantoscopio.

En la unidad de centro obstétrico en su servicio de sala de partos solo cuenta con 1 tensiómetro mercurial portátil y 1 estetoscopio adulto, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- o En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.

- En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico no se tiene el equipamiento biomédico completo.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico necesario, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, solo cuenta con 01 tensiometro y 01 estetoscopio para diagnosticar los síntomas generales del paciente, mas no se cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.
- Cupi (1-2): Este establecimiento de salud en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tóxico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal, y en su servicio de esterilización si cuenta con el esterilizador de calor y con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, solo cuenta con estetoscopios, no pudiendo así brindar el servicio.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
- En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, solo cuenta con estetoscopios para diagnosticar los síntomas generales del paciente, mas no se cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.

- Huamanruro (I-2): Este establecimiento de salud en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, estetoscopio adulto y 1 pantoscopio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos no cuenta con ningún equipo biomédico, y en su servicio de esterilización tampoco cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- o En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - o En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, solo cuenta con estetoscopios, no pudiendo así brindar el servicio.
 - o En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico necesario, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - o En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
 - o En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Nina Corani (I-2): En la Unidad de Consulta externa, en el servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal, careciendo del resto de equipo que le corresponde a este servicio, y en el servicio de esterilización tampoco cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- o En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.

- En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, solo cuenta con estetoscopios, no pudiendo así brindar el servicio.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, solo cuenta con estetoscopios para diagnosticar los síntomas generales del paciente, mas no se cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.
- Quishuara (I-2): En la Unidad de Consulta externa, en el servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal, careciendo del resto de equipo que le corresponde a este servicio, y en el servicio de esterilización tampoco cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, solo cuenta con estetoscopios, no pudiendo así brindar el servicio.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
- En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, solo cuenta con estetoscopios para diagnosticar los síntomas generales del paciente, mas no se

cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.

- o En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico
- Santa Cruz (I-2): En la Unidad de Consulta externa, en el servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal, careciendo del resto de equipo que le corresponde a este servicio, y en el servicio de esterilización tampoco cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- o En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- o En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, solo cuenta con estetoscopios, no pudiendo así brindar el servicio.
- o En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
- o En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, solo cuenta con estetoscopios para diagnosticar los síntomas generales del paciente, mas no se cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
- o En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Cono Norte (I-3): En la Unidad de Consulta externa, en el servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, en el servicio de consultorio de odontología no cuenta con ningún equipo que le corresponde a este servicio.

En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de laboratorio clínico no cuenta con ningún equipo.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal, careciendo del resto de equipo que le corresponde a este servicio, y en el servicio de esterilización si cuenta con el esterilizador de calor y con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tópicos el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, solo cuenta con estetoscopios, no pudiendo así brindar el servicio.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En consultorio de Odontología no cuenta con equipamiento biomédico, no pudiendo así brindar atención a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
 - En Laboratorio Clínico no cuenta con equipamiento biomédico para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
 - En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, solo cuenta con estetoscopios para diagnosticar los síntomas generales del paciente, mas no se cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el periodo expulsivo y el alumbramiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Llalli (I-3): En la Unidad de Consulta externa, en el servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto, 1 estetoscopio pediátrico, 1 pantoscopio, 1 resucitador manual adulto y 1 resucitador manual pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, en el servicio de consultorio de odontología solo cuenta con 1 unidad dental completa careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio.

En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de laboratorio clínico solo cuenta con 1 balanza de laboratorio, 1 microscopio binocular, 1 hemoglobímetro, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal, careciendo del resto de equipo que le corresponde a este servicio, y en el servicio de esterilización si cuenta con el esterilizador de calor y con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, no cuenta con el equipamiento completo, no pudiendo así brindar un servicio adecuado.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que carece de 01 tensiómetro mercurial portátil, por lo cual tendría dificultades para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
 - En consultorio de Odontología el establecimiento cuenta con 01 unidad dental completa, con lo cual si podría brindar una atención adecuada a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
 - En Laboratorio Clínico no cuenta con equipamiento biomédico completo para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
 - En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, solo cuenta con estetoscopios para diagnosticar los síntomas generales del paciente, mas no se cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Macari (I-3): En la Unidad de Consulta externa, en el servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, en el servicio de consultorio de odontología no cuenta con ningún equipo, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio.

En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de laboratorio clínico tampoco cuenta con equipo alguno que le corresponde a este servicio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal, careciendo del resto de equipo que le corresponde a este servicio, y en el servicio de esterilización si cuenta con el esterilizador de calor y con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, no cuenta con el equipamiento completo, no pudiendo así brindar un servicio adecuado.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
 - En consultorio de Odontología el establecimiento no cuenta con equipamiento biomédico, por lo cual no podría brindar una atención adecuada a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
 - En Laboratorio Clínico no cuenta con equipamiento biomédico necesario para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
 - En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, solo cuenta con estetoscopios para diagnosticar los síntomas generales del paciente, mas no se cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico
- Santa Rosa (I-3): En la Unidad de Consulta externa, en el servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, en el servicio de consultorio de odontología no cuenta con ningún equipo, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio.

En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de laboratorio clínico tampoco cuenta con equipo alguno que le corresponde a este servicio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal, careciendo del resto de equipo que le corresponde a este servicio, y en el servicio de esterilización si cuenta con el esterilizador de calor y con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, no cuenta con el equipamiento completo, no pudiendo así brindar un servicio adecuado.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
 - En consultorio de Odontología el establecimiento no cuenta con equipamiento biomédico, por lo cual no podría brindar una atención adecuada a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
 - En Laboratorio Clínico no cuenta con equipamiento biomédico necesario para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
 - En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, solo cuenta con estetoscopios para diagnosticar los síntomas generales del paciente, mas no se cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico
- Coaza (I-4): En la Unidad de Consulta externa, en el servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio, en el servicio de consultorio de pediatría tampoco cuenta con equipamiento, en el consultorio de gineco obstetricia tampoco se cuenta con equipamiento, en su servicio de consultorio en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, en el servicio de consultorio de odontología no cuenta con ningún equipo, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio.

En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de rayos X y ecografía no cuenta con equipamiento, en el servicio de laboratorio clínico tampoco cuenta con equipo alguno que le corresponde a este servicio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 aspirador de secreción portátil, 1 estetoscopio adulto, 1 estetoscopio neonatal, 1 resucitador manual adulto y 1 resucitador manual pediátrico, careciendo del resto de equipo que le corresponde a este servicio, y en el servicio de esterilización carece de 1 esterilizador de calor en seco, en el servicio de sala de

operaciones no cuenta con ningún equipo que le corresponda a este servicio, de igual manera la estación de enfermeras carece del equipamiento biomédico que le corresponde.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, no cuenta con el equipamiento completo, no pudiendo así brindar un servicio adecuado.
- En consultorio de pediatría, no se podrían llevar a cabo las actividades de evaluación, diagnóstico del niño y prescripción de tratamientos, dado a que no cuenta con el equipamiento biomédico necesario.
- En el consultorio de Gineco Obstetricia no cuenta con el equipamiento necesario para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico a la paciente mujer, a la gestante y prescribir un tratamiento.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
- En consultorio de Odontología el establecimiento no cuenta con equipamiento biomédico, por lo cual no podría brindar una atención adecuada a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
- En el servicio de Rayos X no cuenta con el equipamiento para realizar la toma de placas radiográficas a los pacientes, el establecimiento tampoco cuenta con los ambientes adecuados para la realización del servicio.
- En el servicio de Ecografía, el establecimiento no cuenta con el equipo para llevar a cabo las ecografías solicitadas por el médico.
- En Laboratorio Clínico no cuenta con equipamiento biomédico necesario para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
- En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que carece de la mayor parte del equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.



MINSUR

Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Redes de Salud de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandía.

Informe Técnico de Análisis de Equipamiento Médico de los Establecimientos de Salud de las Redes de Salud de Melgar, Carabaya y Sandía, y la Micro Red de San Antón



Caritas
Ayaviri

Versión: 1.0

Elaborado por: Ing Edy Ticona Aroapaza

Revisado por: Obst Amelia Mendizabal

Fecha: 04.09.09

- En el servicio de Sala de Operaciones Menores, no cuenta con equipamiento biomédico, por lo cual no podría llevar a cabo intervenciones quirúrgicas de baja complejidad, además este establecimiento no cuenta con la infraestructura adecuada para realizar este tipo de intervenciones.
- Tampoco se cuenta con estación de enfermeras ni equipo biomédico para este servicio, por lo cual tampoco el personal de enfermería podría brindar apoyo al médico y organizar los cuidados al paciente.
- Pucara (I-4): En la Unidad de Consulta externa, en el servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio, en el servicio de consultorio de pediatría tampoco cuenta con equipamiento, en el consultorio de gineco obstetricia tampoco se cuenta con equipamiento, en su servicio de consultorio en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, en el servicio de consultorio de odontología no cuenta con ningún equipo, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio.

En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de rayos X y ecografía no cuenta con equipamiento, en el servicio de laboratorio clínico tampoco cuenta con equipo alguno que le corresponde a este servicio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal, careciendo del resto de equipo que le corresponde a este servicio, y en el servicio de esterilización carece de 1 esterilizador de calor en seco, en el servicio de sala de operaciones no cuenta con ningún equipo que le corresponda a este servicio, de igual manera la estación de enfermeras carece del equipamiento biomédico que le corresponde.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tóxico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, no cuenta con el equipamiento completo, no pudiendo así brindar un servicio adecuado.
- En consultorio de pediatría, no se podrían llevar a cabo las actividades de evaluación, diagnóstico del niño y prescripción de tratamientos, dado a que no cuenta con el equipamiento biomédico necesario.
- En el consultorio de Gineco Obstetricia no cuenta con el equipamiento necesario para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico a la paciente mujer, a la gestante y prescribir un tratamiento.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no



MINSUR

Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Redes de Salud de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandía.

Informe Técnico de Análisis de Equipamiento Médico de los Establecimientos de Salud de las Redes de Salud de Melgar, Carabaya y Sandía, y la Micro Red de San Antón



Caritas
Ayaviri

Versión: 1.0

Elaborado por: Ing Edy Ticona Aroapaza

Revisado por: Obst Amelia Mendizabal

Fecha: 04.09.09

podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.

- En consultorio de Odontología el establecimiento no cuenta con equipamiento biomédico, por lo cual no podría brindar una atención adecuada a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
 - En el servicio de Rayos X no cuenta con el equipamiento para realizar la toma de placas radiográficas a los pacientes, el establecimiento tampoco cuenta con los ambientes adecuados para la realización del servicio.
 - En el servicio de Ecografía, el establecimiento no cuenta con el equipo para llevar a cabo las ecografías solicitadas por el médico.
 - En Laboratorio Clínico no cuenta con equipamiento biomédico necesario para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
 - En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que carece de la mayor parte del equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
 - En el servicio de Sala de Operaciones Menores, no cuenta con equipamiento biomédico, por lo cual no podría llevar a cabo intervenciones quirúrgicas de baja complejidad, además este establecimiento no cuenta con la infraestructura adecuada para realizar este tipo de intervenciones.
 - Tampoco se cuenta con estación de enfermeras ni equipo biomédico para este servicio, por lo cual tampoco el personal de enfermería podría brindar apoyo al médico y organizar los cuidados al paciente.
- Orurillo (I-4): En la Unidad de Consulta externa, en el servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 aspirador eléctrico de secreciones, 1 estetoscopio adulto, 1 estetoscopio pediátrico y 1 nebulizador eléctrico portátil, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio, en el servicio de consultorio de pediatría tampoco cuenta con equipamiento, en el consultorio de gineco obstetricia tampoco se cuenta con equipamiento, en el servicio de consultorio en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, en el servicio de consultorio de odontología no cuenta con ningún equipo, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio.

En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de rayos X y ecografía no cuenta con equipamiento, en el servicio de laboratorio clínico cuenta con 1 balanza de laboratorio, 1 centrifugador, 1 microscopio binocular, 1 cronómetro, 1 hemoglobímetro y 1 glucometro simple, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 aspirador de secreción portátil, 1 estetoscopio adulto, 1 estetoscopio neonatal, 1 resucitador manual adulto, 1 resucitador manual pediátrico y 1 resucitador manual neonatal, careciendo del resto de equipo que le corresponde a este servicio, y en el servicio de esterilización si cuenta con 1 esterilizador de calor en seco y 1 autoclave eléctrico, en el servicio de sala de operaciones no cuenta con ningún equipo que le corresponda a este servicio, de igual manera la estación de enfermeras carece del equipamiento biomédico que le corresponde.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, no cuenta con el equipamiento completo, no pudiendo así brindar un servicio adecuado.
- En consultorio de pediatría, no se podrían llevar a cabo las actividades de evaluación, diagnóstico del niño y prescripción de tratamientos, dado a que no cuenta con el equipamiento biomédico necesario.
- En el consultorio de Gineco Obstetricia no cuenta con el equipamiento necesario para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico a la paciente mujer, a la gestante y prescribir un tratamiento.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
- En consultorio de Odontología el establecimiento no cuenta con equipamiento biomédico, por lo cual no podría brindar una atención adecuada a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
- En el servicio de Rayos X no cuenta con el equipamiento para realizar la toma de placas radiográficas a los pacientes, el establecimiento tampoco cuenta con los ambientes adecuados para la realización del servicio.
- En el servicio de Ecografía, el establecimiento no cuenta con el equipo para llevar a cabo las ecografías solicitadas por el médico.
- En Laboratorio Clínico no cuenta con equipamiento biomédico completo para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.

- En el servicio de Sala de Partos, carece de gran parte del equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento, por lo cual tendría problemas para brindar un servicio adecuado.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- En el servicio de Sala de Operaciones Menores, no cuenta con equipamiento biomédico, por lo cual no podría llevar a cabo intervenciones quirúrgicas de baja complejidad, además este establecimiento no cuenta con la infraestructura adecuada para realizar este tipo de intervenciones.
- Tampoco se cuenta con estación de enfermeras ni equipo biomédico para este servicio, por lo cual tampoco el personal de enfermería podría brindar apoyo al médico y organizar los cuidados al paciente.

Micro Red Crucero

- Oscoreque (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- o En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - o En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
 - o En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - o En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirurgico.
- Sallaconi (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor.

Análisis:

- o En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- o En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico solo cuenta con estetoscopios para oír los latidos de los pacientes.
- o En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.

- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Capilla Pampa (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto, 1 estetoscopio pediátrico, 1 resucitador manual adulto y 1 resucitador manual pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 estetoscopio adulto, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico carece de la mayor parte del equipamiento médico con el que debería contar.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento carece de 01 Pantoscopio, por lo cual podría tener algunas dificultades al realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Chejani (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico carece de la mayor parte del equipamiento médico con el que debería contar.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.

- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico
- Huancasayani (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consulta en medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico carece de la mayor parte del equipamiento médico con el que debería contar.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Limbani (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico carece de la mayor parte del equipamiento médico con el que debería contar.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.

- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico
- Pacopacuni (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico carece de la mayor parte del equipamiento médico con el que debería contar.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico
- Puna Ayllu (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 cilindro de oxígeno medicinal, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico carece de la mayor parte del equipamiento médico con el que debería contar.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no

podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.

- o En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico
- Carlos Gutierrez (I-2): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto, 1 estetoscopio pediátrico y 1 Pantoscopio, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal y en su servicio de esterilización si cuenta con el esterilizador de calor y con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- o En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- o En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, carece de la mayor parte del equipamiento biomédico necesario para poder brindar adecuadamente el servicio.
- o En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
- o En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, solo cuenta con estetoscopios para diagnosticar los síntomas generales del paciente, mas no se cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
- o En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Oruro (I-2): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto, 1 cilindro de oxígeno y 1 tensiómetro de mercurio portátil, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto y 1 pantoscopio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos no cuenta con ningún equipo biomédico que corresponda a este servicio, y en el servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, carece de la mayor parte del equipamiento biomédico necesario para poder brindar adecuadamente el servicio.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico necesario, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
 - En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Aporoma (I-2): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en el servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal, careciendo del resto de equipamiento médico que le correspondería a este servicio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, carece de la mayor parte del equipamiento biomédico necesario para poder brindar adecuadamente el servicio.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
- En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, solo cuenta con estetoscopios para diagnosticar los síntomas generales del paciente, mas no se

cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el periodo expulsivo y el alumbramiento.

- o En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Usicayos (I-3): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en el servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, en el servicio de consultorio de odontología no cuenta con ningún equipo biomédico que le corresponda a este servicio.

En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de laboratorio clínico no cuenta con ningún equipo biomédico.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal, careciendo del resto de equipamiento médico que le correspondería a este servicio, y en su servicio de esterilización si cuenta con el esterilizador de calor y autoclave eléctrico.

Análisis:

- o En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- o En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, no cuenta con el equipamiento completo, no pudiendo así brindar un servicio adecuado.
- o En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
- o En consultorio de Odontología el establecimiento no cuenta con equipamiento biomédico, por lo cual no podría brindar una atención adecuada a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
- o En Laboratorio Clínico no cuenta con equipamiento biomédico necesario para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
- o En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, solo cuenta con estetoscopios para diagnosticar los síntomas generales del paciente, mas no se cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el periodo expulsivo y el alumbramiento.

- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Patambuco (I-3): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en el servicio de Tópico solo cuenta con 1 aspirador eléctrico de secreciones, 1 cilindro de oxígeno medicinal, 1 estetoscopio adulto, 1 estetoscopio pediátrico y 1 resucitador manual adulto, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en el servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, en el servicio de consultorio de odontología carece de 1 autoclave de vapor.

En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de laboratorio clínico no cuenta 1 silla metálica especial para toma de muestras, 1 aglutinoscopio, 1 balanza de laboratorio, 1 rotador de rango graduable, 1 esterilizador de calor en seco, 1 refrigerado eléctrico, 1 contador diferencial y 1 cronómetro.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos no cuenta con ningún equipo biomédico para este servicio, y en su servicio de esterilización carece de autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, no cuenta con el equipamiento completo, no pudiendo así brindar un servicio adecuado.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que carece de 01 tensiometro mercurial, por lo cual podría tener dificultades al realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
- En consultorio de Odontología el establecimiento cuenta con el equipamiento biomédico necesario, para brindar una atención adecuada a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
- En Laboratorio Clínico carece de gran parte del equipamiento biomédico necesario para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico, por lo cual podría tener algunos inconvenientes al brindar el servicio.
- En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento cuenta con 01 esterilizador de calor seco, pero sería conveniente que cuente con 01 autoclave eléctrica para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.



MINSUR

Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Redes de Salud de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandía.

Informe Técnico de Análisis de Equipamiento Médico de los Establecimientos de Salud de las Redes de Salud de Melgar, Carabaya y Sandía, y la Micro Red de San Antón



Caritas
Ayaviri

Versión: 1.0

Elaborado por: Ing Edy Ticona Aroapaza

Revisado por: Obst Amelia Mendizabal

Fecha: 04.09.09

- Phara (I-3): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en el servicio de Tópico solo cuenta con 1 aspirador eléctrico de secreciones y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en el servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, en el servicio de consultorio de odontología no cuenta con ningún equipamiento médico para este servicio.

En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de laboratorio clínico no cuenta con ningún equipo para este servicio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos tampoco cuenta con ningún equipo biomédico para este servicio, y en su servicio de esterilización carece de autoclave eléctrico y esterilizador de calor en seco.

Análisis:

- o En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - o En cuanto al servicio de tópicos el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, no cuenta con el equipamiento completo, no pudiendo así brindar un servicio adecuado.
 - o En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual podría tener dificultades al realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
 - o En consultorio de Odontología el establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico necesario, para brindar una atención adecuada a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
 - o En Laboratorio Clínico no cuenta con equipamiento biomédico necesario para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
 - o En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento.
 - o En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con equipamiento biomédico, para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Potoni (I-4): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en el servicio de Tópico solo cuenta con 1 aspirador eléctrico de secreciones y 1 cilindro de oxígeno medicinal, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en el servicio de consultorio de pediatría carece de 1 estetoscopio pediátrico y 1 Oto oftalmoscopio, en el consultorio de gineco obstetricia no cuenta con 1 equipo detector de latidos

fetales, 1 tensiómetro mercurial y 1 estetoscopio adulto, en el servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, en el servicio de consultorio de odontología carece de 1 equipo de rayos X portátil y 1 autoclave de vapor.

En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de rayos X y ecografía no cuenta con 1 equipo de rayos X, 1 revelador manual y 1 ecógrafo de propósito general, en el servicio de laboratorio clínico solo cuenta con 1 centrifugador de hasta 5000 rpm, 1 centrifugador para micro hematocrito, 1 esterilizador de calor en seco y 1 microscopio binocular, careciendo del resto de equipamiento para este servicio.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 cuna de calor radiante, 1 resucitador manual pediátrico y 1 resucitador manual adulto, careciendo del resto de equipo médico para este servicio, en el servicio de esterilización carece de autoclave eléctrico, en la sala de operaciones y estación de enfermeras no cuenta con ningún equipo biomédico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, no cuenta con el equipamiento completo, no pudiendo así brindar un servicio adecuado.
- En consultorio de pediatría, no se podrían llevar a cabo las actividades de evaluación, diagnóstico del niño y prescripción de tratamientos, dado a que no cuenta con el equipamiento biomédico necesario.
- En el consultorio de Gineco Obstetricia no cuenta con el equipamiento necesario para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico a la paciente mujer, a la gestante y prescribir un tratamiento.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que carece de 01 tensiometro mercurial portátil, por lo cual podría tener dificultades al realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
- En consultorio de Odontología el establecimiento cuenta con la mayor parte del equipamiento biomédico, por lo cual podría brindar el servicio con algunas dificultades a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
- En el servicio de Rayos X no cuenta con el equipamiento para realizar la toma de placas radiográficas a los pacientes, el establecimiento tampoco cuenta con los ambientes adecuados para la realización del servicio.

- En el servicio de Ecografía, el establecimiento no cuenta con el equipo para llevar a cabo las ecografías solicitadas por el médico.
 - En Laboratorio Clínico no cuenta con la mayor parte del equipamiento biomédico necesario para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
 - En el servicio de Sala de Partos, carece de gran parte del equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento, por lo cual tendría problemas para brindar un servicio adecuado.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento solo cuenta con 01 esterilizador de calor seco, pero sería conveniente contar con 01 autoclave eléctrico para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
 - En el servicio de Sala de Operaciones Menores, no cuenta con equipamiento biomédico, por lo cual no podría llevar a cabo intervenciones quirúrgicas de baja complejidad, además este establecimiento no cuenta con la infraestructura adecuada para realizar este tipo de intervenciones.
 - Tampoco se cuenta con estación de enfermeras ni equipo biomédico para este servicio, por lo cual tampoco el personal de enfermería podría brindar apoyo al médico y organizar los cuidados al paciente.
- Crucero (I-4): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en el servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto, 1 nebulizador eléctrico y 1 resucitador manual adulto, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en el servicio de consultorio de pediatría carece de 1 estetoscopio pediátrico y 1 Oto oftalmoscopio, en el consultorio de gineco obstetricia no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, en el servicio de consultorio de medicina cuenta con todo el equipamiento médico para el servicio, en el servicio de consultorio de odontología carece de 1 equipo de rayos X portátil, 1 autoclave de vapor, 1 amalgador y 1 destartarizador ultrasónico.

En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de rayos X no cuenta con 1 equipo de rayos X y 1 revelador manual, en el servicio de laboratorio clínico no cuenta con 1 silla metálica especial para toma de muestras, 1 esterilizador de calor en seco, 1 refrigerador eléctrico y 1 contador diferencial.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos carece de 1 incubadora de transporte, 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto, 1 estetoscopio neonatal, 1 laringoscopio neonatal, y 1 oxímetro de pulso, en el servicio de esterilización carece de autoclave eléctrico, en la sala de operaciones y estación de enfermeras no cuenta con ningún equipo biomédico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.



MINSUR

Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Redes de Salud de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandía.

Informe Técnico de Análisis de Equipamiento Médico de los Establecimientos de Salud de las Redes de Salud de Melgar, Carabaya y Sandía, y la Micro Red de San Antón



Caritas
Ayaviri

Versión: 1.0

Elaborado por: Ing Edy Ticona Aroapaza

Revisado por: Obst Amelia Mendizabal

Fecha: 04.09.09

- En cuanto al servicio de tópicos el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, no cuenta con el equipamiento completo, no pudiendo así brindar un servicio adecuado.
- En consultorio de pediatría, no se podrían llevar a cabo las actividades de evaluación, diagnóstico del niño y prescripción de tratamientos, dado a que no cuenta con el equipamiento biomédico necesario.
- En el consultorio de Gineco Obstetricia no cuenta con el equipamiento completo, dado a que carece de 01 tensiometro mercurial, por lo cual se podría tener algunas dificultades al momento de realizar las actividades de evaluación, diagnóstico a la paciente mujer, a la gestante y prescribir un tratamiento.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento si cuenta con el equipamiento biomédico completo para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
- En consultorio de Odontología el establecimiento cuenta con parte del equipo necesario para realizar atenciones básicas, por lo cual podría brindar el servicio con algunas dificultades a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
- En el servicio de Rayos X no cuenta con el equipamiento para realizar la toma de placas radiográficas a los pacientes, el establecimiento tampoco cuenta con los ambientes adecuados para la realización del servicio.
- En el servicio de Ecografía, el establecimiento si cuenta con el equipo para llevar a cabo las ecografías solicitadas por el médico.
- En Laboratorio Clínico si se cuenta con la mayor parte del equipamiento biomédico necesario para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
- En el servicio de Sala de Partos, carece de gran parte del equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento, por lo cual tendría problemas para brindar un servicio adecuado.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento solo cuenta con 01 esterilizador de calor seco, pero sería conveniente contar con 01 autoclave eléctrico para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- En el servicio de Sala de Operaciones Menores, no cuenta con equipamiento biomédico, por lo cual no podría llevar a cabo intervenciones quirúrgicas de baja complejidad, además este establecimiento no cuenta con la infraestructura adecuada para realizar este tipo de intervenciones.

- Tampoco se cuenta con estación de enfermeras ni equipo biomédico para este servicio, por lo cual tampoco el personal de enfermería podría brindar apoyo al médico y organizar los cuidados al paciente.

2. Micro Red Nuñoa

- Cangalli Pichacani (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- o En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - o En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico carece de la mayor parte del equipamiento médico con el que debería contar.
 - o En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento adecuado.
 - o En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Chiriuno (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- o En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- o En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico carece de la mayor parte del equipamiento médico con el que debería contar.
- o En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento adecuado.

- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Huaycho (I-1): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, 1 estetoscopio adulto y 1 pantoscopio, y en su servicio de esterilización no cuenta con el esterilizador de calor ni con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico carece de la mayor parte del equipamiento médico con el que debería contar.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico necesario, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Pasanacollo (I-2): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio.

En la unidad de centro obstétrico, en la sala de partos solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal, careciendo del resto de equipamiento correspondiente a este servicio, en el servicio de esterilización no cuenta con el autoclave eléctrico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, carece de la mayor parte del equipamiento biomédico necesario para poder brindar adecuadamente el servicio.



MINSUR

Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Redes de Salud de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandía.

Informe Técnico de Análisis de Equipamiento Médico de los Establecimientos de Salud de las Redes de Salud de Melgar, Carabaya y Sandía, y la Micro Red de San Antón



Caritas
Ayaviri

Versión: 1.0

Elaborado por: Ing Edy Ticona Aroapaza

Revisado por: Obst Amelia Mendizabal

Fecha: 04.09.09

- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento adecuado.
 - En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, solo cuenta con estetoscopios para diagnosticar los síntomas generales del paciente, mas no se cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el periodo expulsivo y el alumbramiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Pucarpata (I-2): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio pediátrico, careciendo del resto de equipamiento que le corresponde a este servicio de la unidad de consulta externa, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial y 1 pantoscopio.

En la unidad de centro obstétrico, en la sala de partos solo cuenta con 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal, careciendo del resto de equipamiento correspondiente a este servicio, en el servicio de esterilización no cuenta con el autoclave eléctrico ni con esterilizador de calor.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
 - En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestecia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, carece de la mayor parte del equipamiento biomédico necesario para poder brindar adecuadamente el servicio.
 - En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento no cuenta con el equipamiento biomédico completo, dado a que solo cuenta con 01 estetoscopio adulto, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y mucho menos poder prescribir un tratamiento adecuado.
 - En el servicio de Sala de Partos, no cuenta con el equipamiento biomédico completo, solo cuenta con estetoscopios para diagnosticar los síntomas generales del paciente, mas no se cuenta con el equipamiento necesario para realizar la atención a las gestantes durante el periodo expulsivo y el alumbramiento.
 - En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento no cuenta con el equipamiento requerido para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- Nuñoa (I-4): Este establecimiento en su servicio de triaje, no cuenta con equipo biomédico, en su servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto, 1 estetoscopio pediátrico y 1 pantoscopio, en el servicio de consultorio pediátrico carece de 1 estetoscopio pediátrico y 1 Oto oftalmoscopio, en

el servicio de consultorio de gineco obstetricia carece de 1 equipo detector de latidos fetales, 1 tensiómetro mercurial portátil y 1 estetoscopio adulto, en su servicio de consultorio de medicina no cuenta con 1 tensiómetro mercurial, y en el servicio de consultorio odontológico carece de 1 unidad dental completa, 1 equipo de rayos X, 1 amalgador, 1 destartarizador ultrasónico y 1 lámpara de luz halógena.

En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de rayos x y ecografía carece de todo el equipamiento requerido para estos servicios, en el servicio de laboratorio clínico solo cuenta con 1 balanza de laboratorio, 1 microscopio binocular, 1 cronómetro, 1 hemoglobínómetro y 1 reloj con alarma, careciendo de todo el resto de equipamiento médico que le corresponde a este servicio.

En la unidad de centro obstétrico, en la sala de partos solo cuenta con 1 aspirador de secreciones, 1 estetoscopio adulto y 1 estetoscopio neonatal, careciendo del resto de equipamiento correspondiente a este servicio, en el servicio de esterilización si cuenta con el autoclave eléctrico y esterilizador de calor, en la sala de operaciones y estación de enfermeras, no cuenta con equipamiento médico.

Análisis:

- En cuanto al servicio de triaje, el establecimiento no lleva a cabo la primera evaluación del paciente para poder tomar datos básicos de la condición de salud actual, y así poder derivarlo al consultorio correspondiente.
- En cuanto al servicio de tópico el establecimiento no cuenta con instrumental para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, dado a que según lo indicado en el listado de equipamiento médico, no cuenta con el equipamiento completo, no pudiendo así brindar un servicio adecuado.
- En consultorio de pediatría, no se podrían llevar a cabo las actividades de evaluación, diagnóstico del niño y prescripción de tratamientos, dado a que no cuenta con el equipamiento biomédico necesario.
- En el consultorio de Gineco Obstetricia no cuenta con el equipamiento necesario, por lo cual no podría realizar las actividades de evaluación, diagnóstico a la paciente mujer, a la gestante y prescribir un tratamiento.
- En cuanto al consultorio de medicina, este establecimiento carece de 01 tensiometro mercurial, por lo cual podría tener dificultades para realizar las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente y prescribir un tratamiento.
- En consultorio de Odontología el establecimiento no cuenta con la mayor parte del equipo necesario para realizar atenciones básicas, por lo cual no podría brindar el servicio a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
- En el servicio de Rayos X no cuenta con el equipamiento para realizar la toma de placas radiográficas a los pacientes, el establecimiento tampoco cuenta con los ambientes adecuados para la realización del servicio.

- En el servicio de Ecografía, el establecimiento no cuenta con el equipo para llevar a cabo las ecografías solicitadas por el médico.
- En Laboratorio Clínico el establecimiento no cuenta con la mayor parte del equipamiento biomédico necesario para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.
- En el servicio de Sala de Partos, carece de gran parte del equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento, por lo cual tendría problemas para brindar un servicio adecuado.
- En cuanto al servicio de esterilización este establecimiento si cuenta con el equipamiento necesario para poder realizar una adecuada esterilización del instrumental quirúrgico.
- En el servicio de Sala de Operaciones Menores, no cuenta con equipamiento biomédico, por lo cual no podría llevar a cabo intervenciones quirúrgicas de baja complejidad, además este establecimiento no cuenta con la infraestructura adecuada para realizar este tipo de intervenciones.
- Tampoco se cuenta con estación de enfermeras ni equipo biomédico para este servicio, por lo cual tampoco el personal de enfermería podría brindar apoyo al médico y organizar los cuidados al paciente.

3. Hospital San Juan de Dios

- Hospital San Juan de Dios (II-1): En el servicio de Tópico solo cuenta con 1 estetoscopio adulto, 1 nebulizador eléctrico portátil y 1 tensiómetro de mercurio portátil, en el servicio de odontología cuenta con todo el equipamiento para este servicio.

En la unidad de ayuda al diagnóstico, en el servicio de rayos X y ecografía, cuenta con el equipamiento necesario, en el servicio de laboratorio clínico, carece de 1 silla metálica especial para toma de muestras, 1 aglutinoscopio, 1 balanza de laboratorio, 1 contador diferencial de células, 1 contador manual, 1 cámara neubauer, 1 glucómetro simple y 1 reloj con alarma.

En la unidad de centro obstétrico, en el servicio de sala de partos solo cuenta con 1 aspirador de secreción, 1 tensiómetro mercurial portátil y 1 laringoscopio neonatal, en la sala de operaciones cuenta con 1 máquina de anestesia, 1 aspirador de secreciones, 1 estetoscopio adulto y 1 oxímetro de pulso, y en la estación de enfermeras carece de 1 esfingomanómetro de mercurio.

Análisis:

- o En cuanto al servicio de triaje, no se tiene información del equipamiento biomédico.
- o En cuanto al servicio de tóxico, y de acuerdo a la información brindada, el Hospital solo cuenta con una mínima parte del equipamiento biomédico para realizar curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local, no pudiendo así brindar un servicio adecuado.
- o En consultorio de pediatría, no se tiene información del equipamiento biomédico.
- o En el consultorio de Gineco Obstetricia no se tiene información del equipamiento biomédico.
- o En cuanto al consultorio de medicina, tampoco se cuenta con información del equipamiento biomédico.
- o En consultorio de Odontología el Hospital, si cuenta con el equipamiento necesario para realizar atenciones básicas, por lo cual si podría brindar el servicio a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.
- o En el servicio de Rayos X si cuenta con el equipamiento para realizar la toma de placas radiográficas a los pacientes, el establecimiento tampoco cuenta con los ambientes adecuados para la realización del servicio.
- o En el servicio de Ecografía, el establecimiento si cuenta con el equipo para llevar a cabo las ecografías solicitadas por el médico.
- o En Laboratorio Clínico el establecimiento si cuenta con la mayor parte del equipamiento biomédico necesario para llevar a cabo la recolección y análisis de muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico, cabe indicar que gran parte del equipamiento de este servicio se encuentra en mal estado o es muy antiguo.

- En el servicio de Sala de Partos, carece de gran parte del equipamiento biomédico necesario para realizar la atención a las gestantes durante el período expulsivo y el alumbramiento, por lo cual tendría problemas para brindar un servicio adecuado.
- En cuanto al servicio de esterilización no se tiene información del equipamiento biomédico.
- En el servicio de Sala de Operaciones, si cuenta con parte del equipamiento biomédico, por lo cual podría llevar a cabo intervenciones quirúrgicas de baja complejidad, pero con algunas limitaciones para realizar este tipo de intervenciones.
- El Hospital si cuenta con estación de enfermeras y con el equipo biomédico para este servicio, por lo cual el personal de enfermería si puede brindar apoyo al médico y organizar los cuidados al paciente.

CONCLUSIONES

- ü De los 55 establecimientos que conforman la Red Melgar, no se pudo conseguir información de 1 establecimiento de salud (Huaracani).
- ü Todos los establecimientos de la categoría I-1 en el servicio de triaje carecen del equipamiento biomédico necesario, lo que significa que no realizan la primera evaluación que debería tener el paciente.
- ü En el servicio de tópico de la categoría I-1, carecen de gran parte del equipamiento biomédico, casi todos los establecimientos solo cuentan con estetoscopios, por lo cual se presume que no se estarían realizando de manera adecuada las curaciones e intervenciones quirúrgicas menores que tienen que realizar.
- ü De similar manera en el consultorio de medicina, los establecimientos de la categoría I-1 carecen del equipamiento biomédico para realizar las atenciones y dar tratamientos.
- ü En cuanto al servicio de esterilización, de los 36 establecimientos de la categoría I-1, 24 establecimientos no cuentan con algún equipo para esterilizar el instrumental y equipo médico.

- ü En cuanto a la categoría I-2 en el servicio de triaje, todos los establecimientos, carecen del equipamiento médico que deberían tener.
- ü En el servicio de tópico, los establecimientos de la categoría I-2 carecen de la mayor parte del equipamiento médico, por lo cual el servicio no estaría siendo prestado adecuadamente.
- ü En cuanto al consultorio de medicina, los establecimientos de la categoría I-2 carecen de la mayor parte del equipamiento médico.
- ü En el servicio de sala de partos, los establecimientos de la categoría I-2, carecen de casi la totalidad del equipamiento, que deberían tener para poder atender adecuadamente a las pacientes gestantes.
- ü En cuanto al servicio de esterilización, gran parte de los establecimientos carecen del equipo necesario para esterilizar el instrumental y equipamiento.

- ü En la categoría I-3 en el servicio de triaje, se observa que no cuentan con el equipamiento necesario para realizar la primera evaluación del paciente.
- ü En el servicio de tópico, los establecimientos de la categoría I-3 carecen de la mayor parte del equipamiento, por lo cual las intervenciones y curaciones que realizan no se estarían dando de manera adecuada.
- ü En cuanto al consultorio de medicina, los establecimientos de la categoría I-3, cuentan con parte del total del equipamiento.
- ü En cuanto al consultorio de odontología, los establecimientos de la categoría I-3, solo algunos establecimientos cuentan con equipamiento, y 5 establecimientos carecen del total del equipamiento para realizar curaciones y tratamiento de las piezas dentarias.
- ü En cuanto al servicio de laboratorio clínico, solo 2 establecimientos cuentan con parte del equipamiento, 5 carecen del total del equipamiento, por lo cual el servicio se estaría prestando de manera muy deficiente.
- ü En el servicio de Sala de Partos, 5 establecimientos cuentan con una mínima parte del equipamiento y 2 establecimientos no cuentan con nada de equipamiento, por lo cual se observa que hay serias deficiencias en el servicio.
- ü En cuanto al servicio de esterilización, los establecimientos de la categoría I-3 cuentan con equipos para esterilizar el instrumental y equipamiento biomédico a excepción de 1 establecimiento que no cuenta con equipamiento.

- ü En la Categoría I-4 en el servicio de triaje, los establecimientos de salud no cuentan con el equipamiento biomédico.

- ü En el servicio de tóxico los establecimientos de la categoría I-4 carecen de la mayor parte del equipamiento biomédico, pudiendo tener dificultades al momento de realizar las curaciones e intervenciones quirúrgicas menores.
- ü En el consultorio de pediatría ningún establecimiento de la Categoría I-4 cuenta con el equipamiento.
- ü En el consultorio de Gineco Obstetricia de los establecimientos de la categoría I-4 solo uno cuenta con parte del equipamiento biomédico.
- ü En el consultorio de Medicina, los establecimientos de la categoría I-4 cuentan con parte del equipamiento que le sirva para poder realizar la evaluación, diagnóstico del paciente y dar un tratamiento.
- ü En el consultorio de Odontología los establecimientos de la micro red Melgar no cuentan con equipamiento, las demás redes cuentan con parte del equipamiento.
- ü En cuanto al servicio de Rayos X y ecografía, ninguno de los establecimientos de la categoría I-4 cuentan con el equipamiento biomédico necesario para realizar la toma de placas radiográficas.
- ü En cuanto al servicio de Laboratorio Clínico, los establecimientos de la categoría I-4 carecen de la mayor parte del equipamiento biomédico para realizar la toma de muestras y análisis.
- ü En el servicio de sala de partos los establecimientos de la categoría I-4 no cuentan con la mayor parte del equipamiento para realizar las atenciones a las pacientes gestantes.
- ü En el servicio de esterilización, los establecimientos de la categoría I-4 cuentan con esterilizadores.
- ü En cuanto a la Sala de Operaciones, los establecimientos de la categoría I-4 no cuentan con el equipamiento necesario, así como tampoco cuentan con los ambientes.
- ü De igual manera los establecimientos de la categoría I-4, no cuentan con equipamiento para la estación de enfermeras.

- ü En cuanto al Hospital San Juan de Dios, en el servicio de triaje no se tiene información.
- ü En cuanto al servicio de tóxico, el Hospital carece de gran parte del equipamiento biomédico.
- ü En el servicio de pediatría no se cuenta con el equipamiento biomédico.
- ü En el consultorio de gineco obstetricia no se cuenta con el equipamiento biomédico.
- ü En cuanto al consultorio de medicina, no se cuenta con la información.
- ü En el consultorio de odontología el Hospital cuenta con todo el equipamiento necesario para realizar las atenciones.
- ü En cuanto a los servicio de Rayos X y Ecografía, el Hospital cuenta con todo el equipamiento necesario.
- ü En cuanto al servicio de Laboratorio Clínico, el Hospital cuenta con parte del equipamiento biomédico, presumiendo que el servicio es prestado con deficiencias.
- ü En el Servicio de Sala de Partos, el Hospital no cuenta con todo el equipamiento biomédico para realizar las atenciones a las pacientes gestantes.
- ü En el servicio de esterilización, no se tiene información.
- ü En cuanto a la Sala de Operaciones, el Hospital cuenta con parte del equipamiento biomédico para realizar intervenciones quirúrgicas.
- ü De igual manera, se cuenta con una estación de enfermeras, el cual cuenta con el equipamiento necesario.

RECOMENDACIONES

- ü Se recomienda dotar del equipamiento faltante a los establecimientos, con el fin de brindar una atención adecuada a los pacientes.
- ü Reemplazar periódicamente el equipamiento médico.

	Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de las Redes de Salud de las Provincias de Melgar, Carabaya y Sandía.		
	Informe Técnico de Análisis de Equipamiento Médico de los Establecimientos de Salud de las Redes de Salud de Melgar, Carabaya y Sandía, y la Micro Red de San Antón		
Versión: 1.0	Elaborado por: Ing Edy Ticona Aroapaza	Revisado por: Obst Amelia Mendizabal	Fecha: 04.09.09

GLOSARIO

Triaje: Es el ambiente donde se lleva a cabo la primera evaluación del paciente, para tomar datos como: peso, talla, temperatura, determinar los signos y síntomas y derivarlos al consultorio de la especialidad correspondiente.

Tópico: Es el ambiente donde se llevan a cabo curaciones e intervenciones quirúrgicas menores con anestesia local.

Consultorio de Pediatría: Es el ambiente donde se llevan a cabo las actividades de evaluación y diagnóstico del niño y se prescribe su tratamiento.

Consultorio de Gineco Obstetricia: Es el ambiente donde se llevan a cabo las actividades de evaluación, diagnóstico a la paciente mujer, a la gestante y prescribir su tratamiento.

Consultorio de Medicina: Es el ambiente donde se realizan las actividades de evaluación, diagnóstico al paciente adulto y prescribir su tratamiento.

Consultorio de Odontología: Es el ambiente donde se brinda atención a los pacientes adultos y niños para su evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias de la cavidad bucal.

Laboratorio Clínico: Es el ambiente donde se llevan a cabo la recolección y análisis de las muestras de sangre, orina y esputo solicitadas por el médico para establecer un diagnóstico.

Sala de Partos: Es el ambiente donde se atiende a la gestante durante el período expulsivo y el alumbramiento.

Sala de Esterilización: Es el ambiente destinado para la esterilización de equipos e instrumental.

Sala de Operaciones: Es el ambiente donde se llevan a cabo intervenciones quirúrgicas de baja complejidad.

Atención Prehospitalaria: Atención de salud prestada fuera de un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo.

Capacidad de resolución: Es la facultad que tiene un EESS de dar respuesta integral y oportuna a los aspectos de prestación y gestión en concordancia con la demanda.

Categoría: El mismo que determina el tipo de de EESS, es decir que comparten funciones, características y niveles de complejidad comunes, los cuales responden a realidades socio-sanitarias similares y están diseñados para enfrentar demandas equivalentes.

Establecimientos de Salud: Constituye la Unidad Operativa de la oferta de servicios de salud, clasificada en una categoría e implementada con recursos humanos, materiales y equipos, encargada de realizar actividades asistenciales y administrativas que permiten brindar atenciones sanitarias ya sean preventivas, promocionales, recuperativas o de rehabilitación tanto intramural como extramural, de acuerdo a su capacidad resolutive y nivel de complejidad.