

INVENTARIO INICIAL DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Item	Cuencas Hidrográficas		Lote	Código Perupetro del Pozo	Empresa Operadora Actual	Distrito	Provincia	Región	Coordenadas UTM		Tipo de Pasivo	Descripción del Pasivo Ambiental	Nivel de riesgo para la	Nivel de riesgo para la seguridad	Nivel de riesgo para la calidad
	Nombre de Unidad Hidrográfica	Nombre de Cuenca							Norte	Este					
1	Región Hidrográfica del Amazonas	Cuenca Morona	-	NA	-	Morona	Datem del Maraón	Loreto	9564586	251587	Residuos sólidos e infraestructura abandonadas	Evidencia de residuos sólidos como latas y botellas de bebidas gaseosas, chatarra e instrumentos mal abandonados, tuberías de PVC, infraestructura metálica (tuberías), resto de losas de concreto. También tuberías de PVC aun instaladas y enterradas.	Bajo	Medio	Bajo
2	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2135	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9487687	476444	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó extensión de tubo con brida sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
3	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2378	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9487433	477044	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con tubo sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
4	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2543	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9487618	476984	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con parte de cabezal corroído.	Bajo	Bajo	Bajo
5	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T3256	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485525	478182	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing y brida corroído.	Bajo	Bajo	Bajo
6	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T3324	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485576	478047	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida corroído sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
7	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T3081	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485704	478413	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida corroído sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
8	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T3338	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485789	478539	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con tubería interior sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
9	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T3258	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485888	478655	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con tubería interior sin válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
10	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_603	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9481425	469417	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing corroído sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
11	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2380	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9487470	476854	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida corroído sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
12	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2695	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9487643	475308	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
13	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	R__1	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9593444	538463	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con concreto en el interior sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
14	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	Z_273	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9594431	537909	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
15	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	Z_316	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9594649	538161	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
16	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	R__38	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9593379	538364	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con concreto en el interior sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
17	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2233	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9487643	475957	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo

INVENTARIO INICIAL DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Item	Cuencas Hidrográficas		Lote	Código Perupetro del Pozo	Empresa Operadora Actual	Distrito	Provincia	Región	Coordenadas UTM		Tipo de Pasivo	Descripción del Pasivo Ambiental	Nivel de riesgo para la	Nivel de riesgo para la seguridad	Nivel de riesgo para la calidad
	Nombre de Unidad Hidrográfica	Nombre de Cuenca							Norte	Este					
18	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2293	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9487856	475734	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
19	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	Z_351	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9593502	536905	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing cementado en su interior, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
20	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T3333	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9499881	476108	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
21	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	R_27	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9593974	537829	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con tubo sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
22	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13935	XX	EC_25	Petrolera Monterrico	Canoas de Punta Sal	Contralmirante Villar	Tumbes	9555276	500002	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con tubería sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
23	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	R_13	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9591532	540539	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing y reducción sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
24	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T3197	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9499730	476011	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
25	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T3184	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9499423	475814	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing semi enterrado sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
26	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T3187	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9499440	475636	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases y olores característicos de hidrocarburos. Se observó casing con brida.	Bajo	Bajo	Bajo
27	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T3095	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9499254	475891	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos de hidrocarburos. Se observó tres diámetros de casing.	Bajo	Bajo	Bajo
28	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T3315	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9499919	475375	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases, ni olores característicos de hidrocarburos, se observó tres diámetros de casing.	Bajo	Bajo	Bajo
29	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2284	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9488090	474803	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, se observó casing de superficie con tubo interior corroído, no tiene cabezal ni válvulas, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos.	Bajo	Bajo	Bajo
30	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1257	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483104	471716	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó la extensión de tubo corroído.	Bajo	Bajo	Bajo
31	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2522	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9488299	475928	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
32	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2445	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9488145	475969	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
33	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T3261	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9499894	475742	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo

INVENTARIO INICIAL DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Item	Cuencas Hidrográficas		Lote	Código Perupetro del Pozo	Empresa Operadora Actual	Distrito	Provincia	Región	Coordenadas UTM		Tipo de Pasivo	Descripción del Pasivo Ambiental	Nivel de riesgo para la	Nivel de riesgo para la seguridad	Nivel de riesgo para la calidad
	Nombre de Unidad Hidrográfica	Nombre de Cuenca							Norte	Este					
34	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T3463	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9499344	475627	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
35	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2376	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9488260	476266	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
36	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T4958	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9499575	475100	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
37	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T3746	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9500443	476018	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con cabezal y válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
38	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T3293	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9500210	474619	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
39	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T3140	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9500070	474440	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
40	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_36	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9487014	467187	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing y en su interior con tierra, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
41	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1128	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482228	470703	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing corroído, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
42	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1575	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483758	474463	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing corroído, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
43	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2719	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485668	475173	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing cortado, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
44	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1470	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9484478	474461	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
45	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1655	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486025	474922	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
46	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2187	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485819	475132	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó extensión con brida, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
47	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_284	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485591	467320	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing corroído, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
48	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T2795	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9500806	474083	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
49	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13935	XX	EC_24	Petrolera Monterrico	Canoas de punta sal	Contralmirante Villar	Tumbes	9554704	499705	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
50	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1673	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483654	474632	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó tubo corroído, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo

INVENTARIO INICIAL DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Item	Cuencas Hidrográficas		Lote	Código Perupetro del Pozo	Empresa Operadora Actual	Distrito	Provincia	Región	Coordenadas UTM		Tipo de Pasivo	Descripción del Pasivo Ambiental	Nivel de riesgo para la	Nivel de riesgo para la seguridad	Nivel de riesgo para la calidad
	Nombre de Unidad Hidrográfica	Nombre de Cuenca							Norte	Este					
51	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13931	X	P__83	Petrobras	Los órganos	Talara	Piura	9537664	485769	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con coque para evitar posibles emanaciones.	Medio	Medio	Medio
52	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	S/C	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9594768	539599	Pozo mal abandonado, suelo contaminado y emisión de gases	Pozo inactivo mal abandonado, se observó afloramiento de líquidos y suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial a orilla del mar. Asimismo se detectaron emisiones de gases y olores característicos a hidrocarburos. No se observó casing y cabezal.	Alto	Medio	Alto
53	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	S/C	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9594149	537632	Pozo mal abandonado y emisión de gases	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, se detectaron emisiones de gases y olores característicos a hidrocarburos. Casing se encuentra por debajo del nivel del suelo.	Alto	Alto	Medio
54	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	Z_269	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9594261	537717	Pozo mal abandonado y emisión de gases	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, se detectaron emisiones de gases y olores característicos a hidrocarburos. Se observó parte de cabezal abierto.	Alto	Alto	Medio
55	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13935	XX	EC115	Petrolera Monterrico	Canoas de Punta Sal	Contralmirante Villar	Tumbes	9557580	506682	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida y válvula.	Bajo	Bajo	Bajo
56	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T2937	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9500735	474565	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
57	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	Z_331	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9593216	536885	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
58	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13935	XX	EC125	Petrolera Monterrico	Canoas de punta sal	Contralmirante Villar	Tumbes	9558247	504059	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida y válvula.	Bajo	Bajo	Bajo
59	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	Z_361	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9594085	539449	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
60	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	R__17	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9593775	537601	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
61	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	Z__2	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9593279	536754	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
62	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_391	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9487002	466967	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing corroído, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
63	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	Z_333	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9594023	537867	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
64	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	Z_291	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9593497	536688	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
65	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	R__15	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9591500	540696	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
66	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1395	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483421	473941	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing y brida, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
67	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	Z_185	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9593475	536663	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo

INVENTARIO INICIAL DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Item	Cuencas Hidrográficas		Lote	Código Perupetro del Pozo	Empresa Operadora Actual	Distrito	Provincia	Región	Coordenadas UTM		Tipo de Pasivo	Descripción del Pasivo Ambiental	Nivel de riesgo para la	Nivel de riesgo para la seguridad	Nivel de riesgo para la calidad
	Nombre de Unidad Hidrográfica	Nombre de Cuenca							Norte	Este					
68	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1866	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9487364	477392	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
69	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T3131	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485740	478675	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing corroído, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
70	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2135	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9487687	476444	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing y brida corroídos, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
71	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2229	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483767	473597	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
72	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1786	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9484089	473455	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
73	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2280	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483951	473266	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
74	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1743	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483094	473247	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
75	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2103	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483229	473185	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
76	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1878	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483213	473049	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
77	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1978	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483237	472859	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
78	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T3286	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9484728	478033	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing y brida, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
79	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T4916	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486700	477796	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó extensión de tubo con brida, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
80	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T4044	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486930	478068	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing y brida, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
81	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_194	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483596	466593	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing corroído sin cabezal ni válvulas y suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial.	Medio	Medio	Medio
82	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2102	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483175	473354	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
83	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_614	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9481512	469530	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing sin cabezal ni válvulas y suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial.	Medio	Medio	Medio
84	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	S/C	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486490	468048	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo

INVENTARIO INICIAL DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Item	Cuencas Hidrográficas		Lote	Código Perupetro del Pozo	Empresa Operadora Actual	Distrito	Provincia	Región	Coordenadas UTM		Tipo de Pasivo	Descripción del Pasivo Ambiental	Nivel de riesgo para la	Nivel de riesgo para la seguridad	Nivel de riesgo para la calidad
	Nombre de Unidad Hidrográfica	Nombre de Cuenca							Norte	Este					
85	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	S/C	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9481441	470420	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
86	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	S/C	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9481034	470835	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing y brida, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
87	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2504	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9487655	476805	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing y brida, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
88	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_554	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482848	466507	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó revestimiento de madera sin cabezal ni válvulas y suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial.	Medio	Medio	Medio
89	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_602	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9481261	469430	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing sin cabezal ni válvulas y suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial.	Medio	Medio	Medio
90	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2490	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9488221	475625	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing corroído, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
91	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1503	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483775	473342	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing corroído, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
92	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	S/C	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483241	472948	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing corroído, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
93	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	S/C	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482591	472922	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
94	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T4679	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486910	468214	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing sin cabezal ni válvulas y suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial.	Medio	Medio	Medio
95	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_636	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486678	468246	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing sin cabezal ni válvulas y suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial.	Medio	Medio	Medio
96	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T4684	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486432	468165	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing sin cabezal ni válvulas y suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial.	Medio	Medio	Medio
97	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T4652	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486598	468278	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing sin cabezal ni válvulas y suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial.	Medio	Medio	Medio
98	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T4687	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486036	467333	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing sin cabezal ni válvulas y suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial.	Medio	Medio	Medio
99	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1992	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9479617	470340	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida corroído sin cabezal ni válvulas y suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial.	Medio	Medio	Medio
100	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	S/C	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9487327	477423	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing y brida corroídos, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
101	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T4692	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485619	467017	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing y tubo interior sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio

INVENTARIO INICIAL DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Item	Cuencas Hidrográficas		Lote	Código Perupetro del Pozo	Empresa Operadora Actual	Distrito	Provincia	Región	Coordenadas UTM		Tipo de Pasivo	Descripción del Pasivo Ambiental	Nivel de riesgo para la	Nivel de riesgo para la seguridad	Nivel de riesgo para la calidad
	Nombre de Unidad Hidrográfica	Nombre de Cuenca							Norte	Este					
102	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T4688	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486046	467598	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
103	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	S/C	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9481703	471229	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
104	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	S/C	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9481309	470911	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con reducción corroídos, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
105	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_342	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482716	467785	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó suelo impregnado con hidrocarburo pero no superan los valores establecidos en el ECA suelos, hay casing corroído, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
106	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_612	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9481352	469584	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing corroído sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
107	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2256	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483514	473127	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing corroído sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
108	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2462	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9488285	476093	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing en un hoyo sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
109	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T3382	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486139	478464	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó extensión con brida en un hoyo sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
110	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T3215	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485819	478137	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing en un hoyo sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
111	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T3358	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485940	478237	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos ni suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing con tubo interior corroído sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
112	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2700	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9487030	476659	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, no tiene cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
113	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1303	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482908	472096	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó tubo corroído sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
114	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2763	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482949	474098	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing y brida corroídos sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
115	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1785	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482983	473101	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
116	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T4693	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485630	467315	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo nivel superficial. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
117	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_567	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482741	466401	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio

INVENTARIO INICIAL DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Item	Cuencas Hidrográficas		Lote	Código Perupetro del Pozo	Empresa Operadora Actual	Distrito	Provincia	Región	Coordenadas UTM		Tipo de Pasivo	Descripción del Pasivo Ambiental	Nivel de riesgo para la	Nivel de riesgo para la seguridad	Nivel de riesgo para la calidad
	Nombre de Unidad Hidrográfica	Nombre de Cuenca							Norte	Este					
118	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_281	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485564	467611	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing y tubo interior corroído sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
119	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1412	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482730	467103	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing y tubo interior corroído sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
120	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_365	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482752	467391	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
121	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1783	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485866	474801	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial hasta 1 metro de profundidad. Se observó casing en un hoyo sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
122	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2608	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485244	474360	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. No se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
123	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_544	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482834	466284	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
124	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_404	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483427	465870	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
125	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_356	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482408	467820	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo nivel superficial. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
126	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_533	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482940	466390	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
127	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_296	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482838	467372	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
128	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_347	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482592	467947	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
129	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T3346	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9500147	474916	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial. Se observó casing sin cubierta.	Medio	Medio	Medio
130	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 13939	XX	Z_401	Petrolera Monterrico	Zorritos	Contralmirante Villar	Tumbes	9593628	537625	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing en un hoyo.	Bajo	Bajo	Bajo
131	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T4798	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9500620	475738	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial. Se observó casing, sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
132	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T3744	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9500631	475898	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing con brida, sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
133	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T2941	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9500569	474585	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo nivel superficial. Se observó casing sin cabezal.	Medio	Medio	Medio

INVENTARIO INICIAL DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Item	Cuencas Hidrográficas		Lote	Código Perupetro del Pozo	Empresa Operadora Actual	Distrito	Provincia	Región	Coordenadas UTM		Tipo de Pasivo	Descripción del Pasivo Ambiental	Nivel de riesgo para la	Nivel de riesgo para la seguridad	Nivel de riesgo para la calidad
	Nombre de Unidad Hidrográfica	Nombre de Cuenca							Norte	Este					
134	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T2910	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9500307	474780	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
135	Región Hidrográfica del Pacífico	Cuenca Pariñas	VI	T3274	Sapet	Pariñas	Talara	Piura	9499620	474997	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
136	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2177	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485018	475758	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing, sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Medio	Medio
137	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1597	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9484954	475587	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing, sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
138	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1806	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9484828	475295	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing, sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
139	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1864	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9485114	473629	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing cortado, sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
140	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2345	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9484725	473534	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburo a nivel superficial. Se observó casing cortado, sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
141	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	S/C	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483935	473557	Pozo mal abandonado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing, sin cabezal ni válvulas.	Bajo	Bajo	Bajo
142	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1674	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483896	474647	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial. Se observó casing cortado, no tiene cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
143	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_574	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486963	468097	Pozo mal abandonado, suelo contaminado y emisión de gases	Pozo no ubicado en superficie, se observó un hoyo, afloramiento de líquidos, se detectaron emisiones de gases y olores característicos a hidrocarburos, suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, no se ubicó casing a nivel superficial.	Medio	Medio	Medio
144	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	S/C	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9481188	471005	Pozo mal abandonado y emisión de gases	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, se detectaron emisiones de gases y olores característicos a hidrocarburos. Se observó tubo corroído, no tiene cabezal.	Medio	Medio	Medio
145	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1103	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482107	470869	Pozo mal abandonado y emisión de gases	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, se detectaron emisiones de gases y olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing cementado en el espacio anular y tubo interior corroído.	Medio	Medio	Medio
146	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1520	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482127	471509	Pozo mal abandonado, suelo contaminado y emisión de gases	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, se detectó emisiones de gases y olores característicos a hidrocarburos, asimismo suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial. Se observó casing, no tiene cabezal.	Medio	Medio	Medio
147	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1447	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9481687	469093	Pozo mal abandonado, suelo contaminado y emisión de gases	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, se detectó emisiones de gases y olores característicos a hidrocarburos, asimismo suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial. Se observó casing dentro de un hoyo, no tiene cabezal.	Medio	Medio	Medio
148	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_182	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9483502	466461	Pozo mal abandonado, suelo contaminado y emisión de gases	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, se detectó emisiones de gases y olores característicos a hidrocarburos, suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial. Se observó casing, no tiene cabezal.	Medio	Medio	Medio
149	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_600	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9481872	469279	Pozo mal abandonado, suelo contaminado y emisión de gases	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, se detectó emisiones de gases y olores característicos a hidrocarburos, suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial. Se observó casing dentro de un hoyo, no tiene cabezal.	Medio	Medio	Medio
150	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_634	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9481033	468696	Pozo mal abandonado, suelo contaminado y emisión de gases	Pozo no ubicado en superficie, se observó un hoyo, afloramiento de líquidos, se detectaron emisiones de gases y olores característicos a hidrocarburos, suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, no se ubicó casing a nivel superficial.	Medio	Medio	Medio

INVENTARIO INICIAL DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Item	Cuencas Hidrográficas		Lote	Código Perupetro del Pozo	Empresa Operadora Actual	Distrito	Provincia	Región	Coordenadas UTM		Tipo de Pasivo	Descripción del Pasivo Ambiental	Nivel de riesgo para la	Nivel de riesgo para la seguridad	Nivel de riesgo para la calidad
	Nombre de Unidad Hidrográfica	Nombre de Cuenca							Norte	Este					
151	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T1084	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9482094	470560	Pozo mal abandonado y emisión de gases	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos ni suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial, se detectaron emisiones de gases y olores característicos a hidrocarburos. Se observó casing cementado en el espacio anular y tubo interior corroído, sin cabezal.	Medio	Medio	Medio
152	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2819	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486203	475375	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial. Se observó casing cortado, no tiene cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
153	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2827	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486490	474971	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial. Se observó casing cortado, no tiene cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio
154	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2820	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486832	474797	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial. Se observó casing cortado.	Medio	Medio	Medio
155	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T2708	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9486565	474587	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial. Se observó casing cortado sin cabezal.	Medio	Medio	Medio
156	Región Hidrográfica del Pacífico	Intercuenca 1391	VII	T_601	Sapet	La Brea	Talara	Piura	9481442	469251	Pozo mal abandonado y suelo contaminado	Pozo inactivo mal abandonado, no se observó afloramiento de líquidos, ni tampoco se detectaron emisiones de gases ni olores característicos a hidrocarburos, se observó suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficial. Se observó casing y tubo interior corroído sin cabezal ni válvulas.	Medio	Medio	Medio