

| Pasivo Ambiental de Origen Minero | Coordenadas UTM ⁵ | | Distrito | Provincia | Departamento | Concesión Minera | Titular Minero | Responsabilidad en Remediación |
|---|------------------------------|--------|---------------|-----------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Norte | Este | | | | | | |
| Residuos Mineros Coloniales en las riberas del ex - río Ragra y San Juan. | 8816348 | 356840 | Simón Bolívar | Pasco | Pasco | Tauro 6 | Cía. Minera Aurífera Aurex | |
| | | | | | | Anton | S.M.R.L. Antón de Cerro de Pasco | |
| Sedimentos en el Delta Upamayo | 8792648 | 361394 | Vicco | Pasco | Pasco | --- | --- | Sociedad Minera El Brocal S.A.A., Cía Minera Aurífera Aurex, Volcán Cía Minera S.A., Empresa Minera del Centro del Perú y por definir la participación del Estado Peruano. |
| Relavera Quiulacocha | 8816828 | 359730 | Simón Bolívar | Pasco | Pasco | Cerro de Pasco-Tres | Volcan Cia. Minera S.A.A. | Empresa Minera del Centro del Perú. |
| Desmontera Excelsior | 8818564 | 360826 | Simón Bolívar | Pasco | Pasco | Cerro de Pasco-Tres y Demasia Rina | Volcan Cia. Minera S.A.A. | Empresa Minera del Centro del Perú. |