PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES EXISTENTES - EESS VILLA LETIZIA

Zona	Componente y/o edificación a abandonar	Ubicación en el sistema de coordenadas UTM, Datum WGS-84 , Zona: 18S	Características y/o especificaciones técnicas instaladas	Area (m2) aproximado a abandonar
1	Tanques de almacenamiento de combustibles	E: 273929 N: 8667032	Bajo tierra, inoperativos y llenados con agua y detergente.	58.06
2	Surtidores	E: 273923 N: 8667037	Fueron retirados en el 2004.	5.14
3	Canopy	E: 273923 N: 8667037	Inoperativa, la cual cubre las dos isletas de despacho.	143.17
4	Isletas de despacho	E: 273923 N: 8667037	Inoperativas	-
5	Zona lavado y engrase	E: 273909 N: 8667025	Inoperativo, actualmente	63.13
6	Patio de maniobras	E: 273912 N: 8667037	Comprende toda la losa de la EE. SS	725.68
7	Tuberías y accesorios	E: 273926 N: 8667038	Inoperativos y llenados con agua y detergente. Se encuentran soterrados.	-
8	Tablero eléctrico	E: 273938 N: 8667020	Operativo	-
9	Áreas del antiguo minimarket	E: 273929 N: 8667023	Inoperativo. Solo cuenta con sus estructuras y paredes.	158.6
10	Oficina, SS.HH, almacén, recepción, vestidor	E: 273908 N: 8667019	Inoperativo. Solo cuenta con sus estructuras y paredes.	121.68

Nota: Las coordenadas presentadas son puntos referenciales de ubicación de cada componente



Vertice	Este	Norte
A	273935.71	8667050.34
B	273900.62	8667045.74
C	273898.09	8667017.01
D	273938.94	8667020.20

LEYENDA

- Vértice

Componentes

- Estación de Servicios

ESCALA GRÁFICA

0 5 10 20 Metros

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES EXISTENTES - EESS VILLA LETIZIA

Proyección: UTM 18 Sur, Datum: WGS 84

Escala: 1:250 **Fecha:** Noviembre, 2021

Profesionales del estudio:

Augusto Jiménez Herrera
Ing. Químico

Juan Carlos Rivera Reusche
BIOLOGO

David Serrano Guevara
Ing. Ambiental