INVESTIGACIÓN & REMEDIACIÓN DE SUELOS litoclean

Pozo / Virú 4X1

IISC LOTE XIII

Complete

0.1. Instalación:	Virú 4X1
0.2.Titular: Olympic Sucursal del Perú	
0.3. Lote:	LOTE XIII-B
0.4. Especialista / evaluador: Beatriz Arroyo	
0.5. Fecha: 30th Sep, 2019	
0.6. Hora: 11:57 AM -05	

I.- UBICACIÓN

1.1. Departamento: Piura	
1.2. Provincia:	PAITA
1.3. Distrito:	PAITA
1.4. Coordenadas UTM WGS84: 503168,52 / 9408433,69	
1.5. Zona: 17 Sur	

INSPECCIÓN

II. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN

2.1. Estado de la instalación:	Abandonado

— Notes

ATA

2.2. Perímetro de la instalación (m):

300

2.3. Coordenadas del perímetro (UTM WGS84):

503215 / 9408448
503150 / 9408360
503091 / 9408426
503145 / 9408482

2.4. A continuación, describir el estado de los componentes (por ejemplo: cabezal deteriorado, presencia de emisiones, etc.):

Pozo enrejado

2.5 Registro fotográfico de la instalación:

— Photos

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO

3.1. Descripción breve del relieve:	Llano

— Photos

Photo 7

Photo 8

3.2. Existe cuerpos de agua:	NO EXISTEN CUERPOS DE AGUA
3.2.1. Tipo de cuerpo de agua: No aplica para este caso.	
3.2.2. Coordenadas del cuerpo de agua (UTM WGS84): No aplica para este caso.	
3.2.3. Distancia aproximada desde el cuerpo de agua hasta la instalación (m): No aplica para este caso.	
3.2.4. Nombre del cuerpo de agua: No aplica para este caso.	
3.3. Presencia de cauces secos:	NO EXISTEN CAUCES SECOS
3.3.1. Coordenadas del cauce seco (UTM WGS84): No aplica para este caso.	
3.3.2. Distancia aproximada desde el cauce seco hasta la instalación (m): No aplica para este caso.	
3.4. Vegetación predominante:	+ Herbáceo + Arbustivo + Arbóreo

— Photos

Photo 9

Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

Photo 14

3.5. Fauna Predominante:	Sin fauna
3.6. Centro Poblado:	NO EXISTE CENTRO POBLADO
3.6.1. Nombre: No aplica para este caso.	
3.6.2. Distancia: No aplica para este caso.	

3.7. Descripción del entorno de la locación (entorno inmediato hasta 10 metros):	Otros

— Photos

Photo 15

Photo 16

Photo 17

3.7.1. Especificar:

Zona árida

IV. DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE SITIO AFECTADO

4.1. CUADRANTE NORTE

4.1.1. Evidencia de posibles Sitios Afectados:	No
Cantidad: No aplica para este caso.	
Área estimada que ocupa (m2): No aplica para este caso.	
Fotografías de los posibles Sitios Afectados: No aplica para este caso.	
Coordenadas de los posibles Sitios Afectados (UTM WGS84): No aplica para este caso.	
4.1.2. Textura del suelo: No aplica para este caso.	
4.1.3. Estado del suelo: No aplica para este caso.	
4.1.4. Alteración organoléptica del suelo (Olor): No aplica para este caso.	
4.1.5. Alteración organoléptica del suelo (Color): No aplica para este caso.	

4.1.6. Registro fotográfico del cuadrante:

— Photos

Photo 18

Photo 19

4.2. CUADRANTE ESTE

4.2.1. Evidencia de posibles Sitios Afectados:	No
Cantidad: No aplica para este caso.	
Área estimada que ocupa (m2): No aplica para este caso.	

Fotografías de los posibles Sitios Afectados: No aplica para este caso.
Coordenadas de los posibles Sitios Afectados (UTM WGS84): No aplica para este caso.
4.2.2. Textura del suelo: No aplica para este caso.
4.2.3. Estado del suelo: No aplica para este caso.
4.2.4. Alteración organoléptica del suelo (Olor): No aplica para este caso.
4.2.5. Alteración organoléptica del suelo (Color): No aplica para este caso.
4.2.6. Registro fotográfico del cuadrante:
— Photos

Photo 20

Photo 21

4.3. CUADRANTE SUR

4.3.1. Evidencia de posibles Sitios Afectados:	No
Cantidad: No aplica para este caso.	
Área estimada que ocupa (m2): No aplica para este caso.	
Fotografías de los posibles Sitios Afectados: No aplica para este caso.	
Coordenadas de los posibles Sitios Afectados (UTM WGS84): No aplica para este caso.	
4.3.2. Textura del suelo: No aplica para este caso.	
4.3.3. Estado del suelo: No aplica para este caso.	
4.3.4. Alteración organoléptica del suelo (Olor): No aplica para este caso.	
4.3.5. Alteración organoléptica del suelo (Color): No aplica para este caso.	
4.3.6. Registro fotográfico del cuadrante:	
— Photos	

Photo 22

Photo 23

4.4. CUADRANTE OESTE

4.4.1. Evidencia de posibles Sitios Afectados:	No
Cantidad: No aplica para este caso.	
Área estimada que ocupa (m2): No aplica para este caso.	
Fotografías de los posibles Sitios Contaminados: No aplica para este caso.	
Coordenadas de los posibles Sitios Contaminados (UTM WGS84): No aplica para este caso.	
4.4.2. Textura del suelo: No aplica para este caso.	
4.4.3. Estado del suelo: No aplica para este caso.	
4.4.4. Alteración organoléptica del suelo (Olor): No aplica para este caso.	
4.4.5. Alteración organoléptica del suelo (Color): No aplica para este caso.	
4.4.6. Registro fotográfico del cuadrante:	

— Photos

Photo 24

Photo 25

4.5. CUADRANTE DE ACCESO A LA INSTALACIÓN (30 METROS PREVIOS AL INICIO DE LA INSTALACIÓN)

4.5.1. Evidencia de posibles Sitios Contaminados:	No
Cantidad: No aplica para este caso.	
Área estimada que ocupa (m2): No aplica para este caso.	
Fotografías de los posibles Sitios Contaminados: No aplica para este caso.	
Coordenadas de los posibles Sitios Contaminados (UTM WGS84): No aplica para este caso.	
4.4.2. Textura del suelo: No aplica para este caso.	
4.4.3. Estado del suelo: No aplica para este caso.	
4.4.4. Alteración organoléptica del suelo (Olor): No aplica para este caso.	
4.4.5. Alteración organoléptica del suelo (Color): No aplica para este caso.	

4.5.6. Registro fotográfico del cuadrante:

— Photos

Photo 26

Photo 27

Photo 28

Photo 29

V. OBSERVACIONES

5.1. Especificar:

Al este del pozo se encuentra el inicio del ducto que lleva al pozo la casita 1

Registro fotográfico de las observaciones:

— Photos

Photo 30

Photos

30 Photos

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

Photo 15

Photo 14

Photo 16

Photo 17

Photo 19

Photo 18

Photo 21

Photo 23

Photo 20

Photo 22

Photo 25

Photo 24

Photo 26

Photo 27

Photo 28

Photo 30

Photo 29