INVESTIGACIÓN & REMEDIACIÓN DE SUELOS litoclean

Manifold Mochica

IISC LOTE XIII

Complete

0.1. Instalación:	Manifold Mochica
0.2.Titular: Olympic Sucursal del Perú	
0.3. Lote:	LOTE XIII-B
0.4. Especialista / evaluador: Beatriz Arroyo	
0.5. Fecha: 28th Sep, 2019	
0.6. Hora: 1:07 PM -05	

I.- UBICACIÓN

1.1. Departamento: Piura	
1.2. Provincia:	PIURA
1.3. Distrito:	LA UNIÓN
1.4. Coordenadas UTM WGS84: 510285 / 9412968	
1.5. Zona: 17 Sur	

INSPECCIÓN

II. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN

2.1. Estado de la instalación:	Operativo

2.2. Perímetro de la instalación (m):

50

2.3. Coordenadas del perímetro (UTM WGS84):

510298 / 9412956
510302 / 9412965
510285 / 9412976
510281 / 9412970

2.4. A continuación, describir el estado de los componentes (por ejemplo: cabezal deteriorado, presencia de emisiones, etc.):

Manifold enrejado

2.5 Registro fotográfico de la instalación:

— Photos

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO

3.1. Descripción breve del relieve:	Llano

— Photos

Photo 7

3.2. Existe cuerpos de agua:	NO EXISTEN CUERPOS DE AGUA

3.2.1. Tipo de cuerpo de agua: No aplica para este caso.

3.2.2. Coordenadas del cuerpo de agua (UTM WGS84): No aplica para este caso.	
3.2.3. Distancia aproximada desde el cuerpo de agua hasta la instalación (m): No aplica para este caso.	
3.2.4. Nombre del cuerpo de agua: No aplica para este caso.	
3.3. Presencia de cauces secos:	NO EXISTEN CAUCES SECOS
3.3.1. Coordenadas del cauce seco (UTM WGS84): No aplica para este caso.	
3.3.2. Distancia aproximada desde el cauce seco hasta la instalación (m): No aplica para este caso.	
3.4. Vegetación predominante:	+ Herbáceo + Arbustivo

— Photos

Photo 8

Photo 9

Photo 10

3.5. Fauna Predominante:	Sin fauna
3.6. Centro Poblado:	NO EXISTE CENTRO POBLADO
3.6.1. Nombre: No aplica para este caso.	
3.6.2. Distancia: No aplica para este caso.	
3.7. Descripción del entorno de la locación (entorno inmediato hasta 10 metros):	Otros

— Photos

Photo 11

Photo 12

3.7.1. Especificar:

Zona árida

IV. DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE SITIO AFECTADO

4.1. CUADRANTE NORTE

4.1.1. Evidencia de posibles Sitios Afectados:	No
Cantidad: No aplica para este caso.	

Área estimada que ocupa (m2): No aplica para este caso.
Fotografías de los posibles Sitios Afectados: No aplica para este caso.
Coordenadas de los posibles Sitios Afectados (UTM WGS84): No aplica para este caso.
4.1.2. Textura del suelo: No aplica para este caso.
4.1.3. Estado del suelo: No aplica para este caso.
4.1.4. Alteración organoléptica del suelo (Olor): No aplica para este caso.
4.1.5. Alteración organoléptica del suelo (Color): No aplica para este caso.
4.1.6. Registro fotográfico del cuadrante:
— Photos


Photo 13

Photo 14

4.2. CUADRANTE ESTE

4.2.1. Evidencia de posibles Sitios Afectados:	No
Cantidad: No aplica para este caso.	
Área estimada que ocupa (m2): No aplica para este caso.	
Fotografías de los posibles Sitios Afectados: No aplica para este caso.	
Coordenadas de los posibles Sitios Afectados (UTM WGS84): No aplica para este caso.	
4.2.2. Textura del suelo: No aplica para este caso.	
4.2.3. Estado del suelo: No aplica para este caso.	
4.2.4. Alteración organoléptica del suelo (Olor): No aplica para este caso.	
4.2.5. Alteración organoléptica del suelo (Color): No aplica para este caso.	
4.2.6. Registro fotográfico del cuadrante:	
— Photos	

Photo 15

Photo 16

4.3. CUADRANTE SUR

4.3.1. Evidencia de posibles Sitios Afectados:	No
Cantidad: No aplica para este caso.	
Área estimada que ocupa (m2): No aplica para este caso.	
Fotografías de los posibles Sitios Afectados: No aplica para este caso.	
Coordenadas de los posibles Sitios Afectados (UTM WGS84): No aplica para este caso.	
4.3.2. Textura del suelo: No aplica para este caso.	
4.3.3. Estado del suelo: No aplica para este caso.	
4.3.4. Alteración organoléptica del suelo (Olor): No aplica para este caso.	
4.3.5. Alteración organoléptica del suelo (Color): No aplica para este caso.	
4.3.6. Registro fotográfico del cuadrante:	

— Photos

Photo 17

Photo 18

4.4. CUADRANTE OESTE

4.4.1. Evidencia de posibles Sitios Afectados:	No
Cantidad: No aplica para este caso.	
Área estimada que ocupa (m2): No aplica para este caso.	
Fotografías de los posibles Sitios Contaminados: No aplica para este caso.	
Coordenadas de los posibles Sitios Contaminados (UTM WGS84): No aplica para este caso.	
4.4.2. Textura del suelo: No aplica para este caso.	
4.4.3. Estado del suelo: No aplica para este caso.	
4.4.4. Alteración organoléptica del suelo (Olor): No aplica para este caso.	
4.4.5. Alteración organoléptica del suelo (Color): No aplica para este caso.	

4.4.6. Registro fotográfico del cuadrante:

— Photos

Photo 19

Photo 20

4.5. CUADRANTE DE ACCESO A LA INSTALACIÓN (30 METROS PREVIOS AL INICIO DE LA INSTALACIÓN)

4.5.1. Evidencia de posibles Sitios Contaminados:	No
Cantidad: No aplica para este caso.	
Área estimada que ocupa (m2): No aplica para este caso.	
Fotografías de los posibles Sitios Contaminados: No aplica para este caso.	
Coordenadas de los posibles Sitios Contaminados (UTM WGS84): No aplica para este caso.	
4.4.2. Textura del suelo: No aplica para este caso.	
4.4.3. Estado del suelo: No aplica para este caso.	
4.4.4. Alteración organoléptica del suelo (Olor): No aplica para este caso.	
4.4.5. Alteración organoléptica del suelo (Color): No aplica para este caso.	

4.5.6. Registro fotográfico del cuadrante:

— Photos

Photo 21

Photo 22

Photo 23

Photo 24

V. OBSERVACIONES

5.1. Especificar:

Pequeñas manchas de hidrocarburo

Registro fotográfico de las observaciones:

— Photos

Photo 25

Photo 26

Photo 27

Photos

27 Photos

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

Photo 14

Photo 16

Photo 15



Photo 18

Photo 17

Photo 19

Photo 21



Photo 20

Photo 22

Photo 23

Photo 24

Photo 25

Photo 26

Photo 27