

	Coordenadas UTM WGS 84 18 L		
	PUNTO	ESTE	NORTE
INFORME DE MONITOREO 2015	PAA-01	276457	8667737
	PAA-02	276505	8667730
INFORME AMBIENTAL ANUAL 2020	PM-1	276455	8667731
	PM-2	276498	8667723

JORGE LUIS CAPUÑAY SOSA
INGENIERO GEOLOGO
Reg. CIP N° 27199

JOSE LUIS GAMARRA SUPO
INGENIERO MECANICO
Reg. CIP Colegio de Ingenieros N° 42999

Elena Katherine Reyes Vásquez
ARQUITECTA
CAP 9197

EMPRESA: XIN XING S.A.	PROYECTO: PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS XIN XING S.A.
PROYECTISTA: SERV GOLD SAC	REPRESENTANTE LEGAL: JIANQIANG WU
	UBICACION: AV. ARGENTINA N° 898 ESQUINA CON JR. ANTONIO ELIZALDE DISTRITO: CERCADO DE LIMA PROVINCIA: LIMA DEPARTAMENTO: LIMA
	DESCRIPCION: PLANO DE MONITOREO 2020 Y 2015 - COMPONENTE AIRE
	FECHA: JUNIO 2022 · ESCALA: 1/150 · REVISADO: J.C. · AutoCAD: B.G. · LAMINA: PM-02